主灰コンベア破損事故の再発防止対策 及び確認運転の結果について

平成26年3月17日

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 指定廃棄物対策チーム

目 次

- 1. 再発防止対策の実施の経緯
- 2. 再発防止対策の基本的な考え方
- 3. 再発防止対策の効果の確認
 - 3-1. 確認方法
 - 3-2. 確認結果 (ハード)
 - 3-3. 確認結果 (ソフト)
- 4. 環境省における事業監督体制の強化
- 5. 確認運転の結果について

1. 再発防止対策の実施の経緯

〇再発防止対策の策定やその実施、確認運転等は、鮫川村仮設焼却炉監視委員会、 農林業系副産物等処理実証事業有識者委員会からのご指導、ご意見等を得て、 改良・改善を図りつつ進めました。

◎事故発生からこれまでの主な経緯

<平成25年>

- ・8月29日 主灰コンベア破損事故が発生
- ・9月25日 <u>原因調査結果及び再発防止対策(案)を</u> 監視委員会に報告し、<u>公表</u>
- ・10月10日 第1回有識者委員会を開催
- ・10月25日 <u>再発防止対策を</u>監視委員会に報告し、 公表
- ・11月14日 鮫川村にて住民説明会を開催
- ・11月15日、27日、12月2日 有識者委員会委員が仮設焼却施設を現 地で確認
- ・12月4日 再発防止対策(平成25年12月)を 委員会に報告し、公表
- ·12月5日 <u>机上教育を開始</u>
- ・12月13日 修理・改良工事を開始


<平成26年>

- ・1月27日 第2回有識者委員会を開催
- 1月28日 修理・改良工事を完了
- ・1月30日 確認運転及び現場の教育・訓練を開始
- ・2月19日、21日、27日 有識者委員会委員が、確認運転を現地 で確認
- ・2月25日 監視委員会委員が、修理・改良内容確認及び排ガス採取の立会を実施
- ・3月10日 第3回有識者委員会を開催
- ・3月14日 確認運転及び現場の教育・訓練を完了

2. 再発防止対策の基本的な考え方

- ○今回の事故の原因は、直接的には人為的なミスによるものですが、それが事故につながることを防止できなかった設備構造や運転管理体制にも問題があったと考えます。また、事故後の関係者への連絡体制にも不行き届きがありました。
- 〇この原因調査結果等と事故の教訓を踏まえ、事故の再発防止対策を講じました。

◎事故原因・教訓を踏まえた再発防止対策の考え方(イメージ)



3-1. 再発防止対策の効果確認の方法① -ハードー

〇施設の改良対策に関する効果の確認は、施工確認と作動状況・運転状況の確認と の2つの方法で行いました。

①施工確認とは?

- 機器の据付け工事を終えた後、機器の姿完成の確認により実施。
- ・現場において、日立造船(株)の社内検査、環境省の確認を行い、指摘事項に対して処置。
- ②作動状況・運転状況の確認とは?
- ・確認運転第1段階(無負荷運転)における機器の作動確認や、第2段階(負荷運転)におけるデータの採取・評価で確認。







▲施工確認

▲運転状況の確認

3-1. 再発防止対策の効果確認の方法② -ソフトー

- ○教育・訓練の効果は、施設運営者の習熟度を判定することで確認しました。
- 〇習熟度は、机上教育、確認運転第1段階(無負荷運転)、確認運転第3段階(負荷運転)終了後に、習熟度評価表を用いて判定しました。
- 〇習熟度評価表とは、教育・訓練のメニューごとに、評価項目を設定した上で5段階の評価を行い、それを足し合わせて点数化して、そのメニューの習熟度を有効性A(90点以上)・B(60点以上90点未満)・C(60点未満)の3段階で判定するものです。有効性Cとなった場合には、有効性Bに至るまで再教育を行いました。

◎習熟度の判定方法

いつ	誰が	誰を	どのように習熟度を判定したのか
	安全·放射能 担当	全員	安全・放射線管理についてテストにより理解度を判定(基 準到達まで反復教育)
机上教育終了後	マニュアル作 成者	全員	各種マニュアルについて、ヒアリング及び理解度確認シートを活用しつつ、習熟度評価表により判定

3-1. 再発防止対策の効果確認の方法② -ソフトー

いつ	誰が	誰を	どの様に習熟度を判定したのか
確認運転 第1段階終 了後	技術管理者 計装担当者	焼却炉運転責 任者、運転員	単体、警報(インターロック)、非常停止、無負荷運転について習熟度評価表により判定
	技術管理者	収集運搬·投入 作業員 (地元採用)	①重機の点検、操作、②貯留ヤード機器の操作及び安全、 ③セメント固型化装置のフレキシブルコンテナ脱着につい て、習熟度評価表により判定
J (X	技術管理者	貯留ヤード責 任者	①重機の点検、操作、②貯留ヤード機器の操作及び安全、 ③セメント固型化装置運転について、習熟度評価表により 判定
エ ጵ=刃 ン宙 ቴ二	技術管理者	焼却炉運転責 任者、運転員	RKY活動の実施状況、点検リスト記入状況、負荷運転訓練記録、職員日報等を用いて、負荷運転習熟度評価表により、焼却炉の運転操作における安全、放射線管理、緊急対応について判定
確認運転 第2•第3 段階 終了後	技術管理者	貯留ヤード責任者 収集運搬・投入 作業員 (地元採用)	RKY活動の実施状況、点検リスト記入状況、負荷運転訓練記録、職員日報等を用いて、負荷運転習熟度評価表により、収集・運搬作業、貯留ヤード作業における重機の操作、安全について判定また、責任者については、上記に加えて、放射能濃度による廃棄物管理及びセメント固型化装置の運転操作について判定

3-1. 再発防止対策の効果確認の方法③ -確認運転-

【確認運転のスケジュールと内容】

- 第1段階(1月30日(木)~2月17日(月)・土日祝日を除く12日間) 機器の単体運転の確認と、空焚き(焼却はせずにバーナーを焚く)にて、各装置・ 計器が正常に作動し、改良部分が機能することを確認しました。
- 第2段階(2月18日(火)~3月4日(火)・土日を除く11日間)農林業系副産物及び除染廃棄物を焼却し、焼却状況(炉内等各部温度、ばいじん濃度等)を確認しながら、設備の連動運転の調整等を進めました。
- 第3段階(3月5日(火)~14日(金)・土日を除く8日間)農林業系副産物及び除染廃棄物を焼却しつつ、教育・訓練の内容について総復習を行い、運転管理の習熟度を確認しました。

【主な確認事項】

- ①再発防止対策に基づき改良した設備が正常に機能すること
- ②再発防止対策に基づき改善した施設の運営管理(強化した運転体制や教育・訓練の成果) が適切に機能すること
- ③除染廃棄物の処理が急がれる中、木質系の処理対象物が適正に焼却処理できること を確認しました。


3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)① -多重の安全対策-

- 〇人為的なミスや設備のトラブルが起こった場合にも事故を防ぐことが可能となるよう、設備面で5つの観点から多重の安全対策を講じました。
- 〇対策 1 「主灰出口及びプラグ形状の改良」について、確認運転期間を通じて運転中に主灰が落下していないことを点検窓から目視で確認しました。
- 〇併せて、主灰排出プラグの位置ずれを防止するための装置が、良好に作動することを確認 しました。

◎対策1の概要

【対策1一①】 主灰排出プラグの形 状を変更し、焼却炉 との隙間をなくすこと で、主灰のこぼれを 防止。

【対策1-②】 プラグ位置確認装置を 設置し、位置ずれを防 止することで、主灰の こぼれを多重に防止。






▲プラグと焼却炉との隙間をなくした箇所(シール部分) (点検口から上方向にプラグを撮影)

3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)② -多重の安全対策-

- 〇対策 2 「ゲート制御方法の変更」については、焼却炉と主灰コンベアとの間にゲートの開閉を検出する装置を設置し、焼却炉の運転中は、二重ゲートの両方が閉じていないと炉の運転ができないようにしました。また、炉の運転中にはゲートが開かないように制御しました。
- 〇制御室での開閉表示と現場でのゲートの開閉とを比較、確認したところ、ゲートは、制御 室の表示のとおりに動作するとともに、設定時間に即して開閉することを確認しました。
- 〇焼却炉の運転開始前に、ゲートを交互に開閉して行う主灰の灰出し操作も円滑に実施できることを確認しました。

<u>◎対策2の概要</u>

【対策2】 ゲート開閉検出装置 を設置することで、 ゲートが「閉」でないと 運転不可能。






▲ 二重ゲートの開閉検出装置 (設置状況確認時)


3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)③ - 多重の安全対策-

- ○対策3「ゲート構造の変更」については、ゲートを二重化するとともに、ゲートの間に温度計を、ゲート上部の空間にガス検知器を設置し、200°C*1以上の主灰の温度や、2%*2以上の一酸化炭素を検知した場合、窒素封入を行い、確実に消火するようにしました。
- 〇確認運転中に、主灰の排出時及び運転時の温度と一酸化炭素濃度を確認したところ、一酸 化炭素が発生するような温度には至っておらず、警報が鳴るような一酸化炭素濃度*3は検 出されませんでした。また、ガス検知器や温度計からの模擬信号により、窒素封入の作動 も確認しました。




3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)④ -多重の安全対策-

- 〇対策4「主灰コンベア内の換気とガス検知器の設置」については、主灰コンベア内に2箇所、ガス検知器を設置するとともに、2%(爆発下限限界値12.5%の5分の1以下として設定)以上の一酸化炭素を検知した場合には、主灰コンベア内を強制換気するようにしました。
- 〇ガス検知器からの模擬信号により、強制換気できることを確認しました。 また、確認運転中、主灰の排出時及び運転時における主灰コンベア内の一酸化炭素濃度は Oppmであったことを確認しました。



3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)⑤ - 多重の安全対策-

- ○対策5「主灰排出装置の点検口の改良」については、主灰の排出時や焼却炉の運転時にゲートや主灰排出プラグと焼却炉の隙間をなくした箇所(シール部分)が確認できるよう、 主灰排出装置の点検口を目視可能なものに改良しました。
- ○点検口から状況が目視で確認できることを確認しました。



3-2. 再発防止対策の効果確認の結果(ハード)⑥ - 追加改良対策-

- 〇施設全体を総点検し、追加的に実施する余地のある対策として整理した23項目の設備の 改良対策のうち、22項目について、施工確認や作動状況・運転状況から効果を確認し、 いずれも良好な結果を得ました。
- ○残りの1項目である、稲わら等の裁断の作業効率を高めるために新設することとしていた 大型裁断機については、今月中に機器が搬入予定であり、設置後、速やかに効果の確認を 行います。
- ◎設備の改良対策の例:定量切出装置※における出口シュート部の拡張

改良	総点検の結果	考えられる			効果確認
項目 No.	(起こりうると 評価した事)	原因	改良対策	施工確認	作動•運転状況
12-2	出ロシュート部 での閉塞の懸 念	出ロシュート の狭さ	出ロシュート 部の拡張	工事結果を書類 及び目視で検査	①運転時、センサーにより閉塞の有無を確認 ⇒閉塞なし ②シュート上部の点検口から目視で処理対象物の供給状況及び閉塞の有無を確認 ⇒処理対象物のスムースな供給を確認

^{※「}定量切出装置」とは、破砕後の処理対象物を本装置に投入し、一定量の処理対象物を自動的に焼却炉に続くコンベアへ供給するもので、貯留ヤードに設置。


3-3. 再発防止対策の効果確認の結果(ソフト)① -運転管理体制の強化-

〇対策後の運転管理体制では、

- 所長に、焼却施設の運営に 経験豊富な者
- 技術管理者に、新たに本施設の設計主担当者
- 安全管理者に、新たに第2 種放射線取扱主任者
- 焼却炉運転責任者に、専任 で運転管理経験者

を配置するなど、運転管理体制を大幅に強化しました。


〇施設の運営は、机上教育から 確認運転まで、対策後の運転 管理体制で行い、強化した体 制が有効に機能することを確 認しました。



3-3. 再発防止対策の効果確認の結果(ソフト)② - 徹底した教育・訓練の実施-

- 〇各種マニュアルは、事故時や緊 急時にも対応できるよう、位置 付けから見直し、再編成・改良 を行いました。
- 〇特に、事故・災害対応マニュア ルでは、今回の事故の教訓を活 かし、各種事故及び災害の予防、 対応等について横断的に整理し ました。
- 〇マニュアルに基づく毎日の重要 な作業について、作業手順から 危険源の排除、有害要因の除去 について分かりやすくまとめ、 現場に掲示する作業リスク管理 シートを作成しました。
- 〇毎日の点検を確実かつ規則どお りに行えるよう、各種点検リス トを作成、整理しました。

◎本事業のマニュアル等の体系図



事故・災害対応マニュアル

3-3. 再発防止対策の効果確認の結果(ソフト)③ 一徹底した教育・訓練の実施ー

- 〇机上教育は、各種マニュアルや点検リストを教材として実施しました。
- 〇教育の効果を判定するため、安全教育と放射線管理については、確認テストを実施しました。90%以上の正答率を合格基準として、基準以下の職員は、合格基準に達するまで再教育を行いました。
- 〇机上教育終了時に、習熟度評価表から理解度を判断し、習熟度の評価を行いました。 その結果、管理者及び整備員等は、全員有効性A^{*}又は有効性B^{*}に達しました。また、地 元採用の作業員は、別メニューでの基礎からの教育や担当業務に特定した再教育の結果、 全員有効性Bに達しました。
- ※「有効性A」とは、理解があり指導ができるレベル。「有効性B」とは、現場教育を続けることで有効性Aに移行可能なレベル。





▲机上教育の様子

3-3. 再発防止対策の効果確認の結果(ソフト)④ ー徹底した教育・訓練の実施-

- 〇確認運転中に実施した現場での教育・訓練は、
 - ・確認運転第1段階(無負荷運転時)には、機器の操作・作業・点検の能力や機器操作の設定値等の理解を向上するための現場の教育・訓練を行い、
 - ・確認運転第2段階(負荷運転時)には、運転再開後の施設の運営スケジュールに沿ったO JT(仕事の現場で、業務に必要な知識や技術を習得させる研修)を実施し、
 - ・確認運転第3段階(負荷運転時)には、これまでの教育・訓練の内容について総復習を実施しました。
- 〇緊急連絡要領に基づく連絡を徹底するため、事故の種類に応じた緊急時の対応について、 模擬訓練を実施しました。
- ORKY活動*は、机上教育の開始時から行い、修理・改良工事の内容からリスク低減への意見を職員自ら出すことで、安全に対する意識の向上を図りました。
 - ※事業に伴う危険源を抽出し、そのリスクを評価して危険源を特定、等級分けし、その危険源に対する防止対策案を 定めて、必要な管理手段の実施手順を規定すること。
- 〇教育期間中には、RKY活動で出された意見によって、トラックスケールに滑り止めを設置するなど、活動が現場の安全管理に具体化されました。
- 〇現場での教育・訓練について習熟度を評価した結果、管理者及び整備員等は、全員有効性 A又は有効性Bに、地元採用の作業員は、担当業務について全員有効性Bに達しました。

4. 環境省における事業監督体制の強化①

- ○環境省としての事業監督体制を強化するため、省内に外部有識者による委員会を設置し、 指導・助言をいただきつつ事業の監督を行う体制を整えました。
- 〇今回の事故に関する再発防止対策及び確認運転の内容等について、現場確認をいただきつ つ外部有識者の指導・助言を得て改善しました。

◎有識者委員会のテーマと改善例

開催日	項目	テーマ	北美内容の例
刑惟口		7-4	改善内容の例
平成25年 10月10日	第1回 有識者委員会	・施設全体の危険源同定とその対応策 について	⇒「温度」、「圧力」、「濃度」等の計装装置 を整理し、管理値と設定値を再整理 ⇒教育・訓練リストの整理 等
11月15日、 27日、12月 2日	仮設焼却施設の 現地確認	・設備に関する再発防止対策について・教育・訓練について・焼却炉の運転について・リスクコミュニケーションについて	⇒目視可能な点検口の設置 ⇒低濃度でも検知可能な一酸化炭素検出 器の追加設置 ⇒処理スケジュールの検討等
平成26年 1月27日	第2回 有識者委員会	・修理・改良工事及び教育訓練の実施 状況について ・確認運転について	⇒警報の設定値及び警報時の対応手順の整理 ⇒焼却対象物の炉内流動性の向上 ⇒確認運転計画の整理 等
2月19日、 21日、27日	確認運転の 現地確認	・確認運転の状況について	⇒ポータブルガス検知管を複数種類準備 ⇒主灰コンベア内の一酸化炭素濃度の警 報設定値をより低濃度に変更 等
3月10日	第3回 有識者委員会	・再発防止対策の実施状況について ・確認運転の状況について	⇒焼却炉の停止作業手順の再整理 ⇒施設運営の変更管理項目の明確化 等


4. 環境省における事業監督体制の強化②

- 〇修理・改良工事の開始後、週1回程度、工事進捗状況の情報共有のための工程会議を行いました。
- ○修理・改良工事の進捗に応じて、週1回程度、現場確認検査を行い工事が計画どおりに進 捗しているかどうかを確認しました。確認の方法は、図面と現場を照合させながら確認し ました。
- 〇修理・改良工事の完了時に姿完成検査を行いました。その結果、是正が必要と思われる事項について指示をして全て改善させました。
 - (例)・配管流体表示をすること。
 - ・窒素パージ用ガスボンベのバルブの「開」、「閉」の指示プレートを 設置すること。
- 〇確認運転開始後、運転状況の日報を毎日確認するとともに、現場確認も実施して 危険予知活動、各種点検、教育訓練が実施されていることを確認しました。


5. 確認運転の結果① -運転データー

- 〇確認運転における処理量は、1日当たり300kgから開始して徐々に負荷を上げ、4日目以降は1日当たり1,140kgを計画したところ、確認運転期間中を通じて、ほぼ計画どおりの処理量を確保できました。
- 〇処理対象物は、処理の急がれる除染廃棄物を主体とし、稲わら、牧草を1割以下で混合するパターンを含めて焼却を行いました。焼却炉内での処理対象物の流動性は良好であり、 良好な燃焼状態が維持できていることを確認しました。
- 〇総合計測日(2月25日)の焼却後のもえがらには、燃え残りはほとんどなく(熱しゃく減量:乾燥状態の焼却残さ中に残る未燃分の重量比 1.8%)、十分な燃焼が確認できました。

◎図5-1. 確認運転中における処理量の推移



◎図5-2. 炉内での処理対象物の様子



※処理物が焼却されて細かくなり、連続的かつ全体的に流動していることを確認(2月25日)

5. 確認運転の結果② -運転データー

- 〇確認運転の第2段階と第3段階(うち18日間)において、除染廃棄物と稲わらと牧草との破砕・混合物等を合計17.9 t 焼却処理し、灰を貯留するサイロでの焼却灰の重量は、もえがら(主灰)が268kg、ばいじん(飛灰)が916kgでした。
- 〇総合計測日の測定による放射性セシウム濃度は、焼却対象物(除染廃棄物92%、牧草と稲わらとの混合物8%)の6,400Bq/kgに対して、もえがらが43,000Bq/kg、ばいじんが36,000Bq/kg の測定結果でした。

◎表5-1. 焼却対象物の処理投入量と焼却灰の重量

日付	焼却対象物の種類	重量(kg)				
ניו בו	焼却対象物の種類	焼却対象物	もえがら	ばいじん		
2/18~3/13	除染廃棄物/除染廃棄物·稲わら/除染廃棄物·稲わら·牧草	17,876	268	916		

◎表5-2. 焼却対象物と焼却灰の放射性セシウム濃度

日付	はお社会物の種類	放射性セシウム濃度(Bq/kg)			
	焼却対象物の種類	焼却対象物	もえがら	ばいじん	
2/25	除染廃棄物・稲わら・牧草	6,400	43,000	36,000	

5. 確認運転の結果③ -運転データー

- ○焼却炉運転時の焼却対象物は、800°C以上で十分焼却された後、排ガスを急冷してバグフィルタ入口で200°C以下に冷却し、排ガス中の放射性セシウムをばいじんとして除去します。 確認運転の期間中、これらの温度が適切に管理されたことを確認しました。
- 〇焼却炉内は負圧を保ち、排ガスが外部に漏れないように管理します。 確認運転の期間中、負圧が適切かつ安定的に維持されたことを確認しました。

◎表5-3. 確認運転における炉内の温度と圧力の測定結果

		温度	炉内圧力(kPa)					
日付	焼却炉出口		焼却炉出口 バグフィルタ入口		5出口 バグフィルタ入口)	Л (кРа)
	最大値	最小値	最大値	最小値	最大値	最小値		
2/18~3/14	865	825	168	148	-0.2	-0.3		

注:各データは日平均値。

5. 確認運転の結果④ 一排ガスの放射性セシウム濃度の測定結果一

〇排ガス中の放射性セシウム濃度は、バグフィルタ出口において検出されず(検出下限値 0.74Bq/m³N)、管理目標値*である2Bq/m³N以下であったことを確認しました。

◎表5-4. 排ガス中の放射性セシウム濃度の測定結果(単位:Bg/m³N)

排ガス	排ガスの測定位置					
採取日	バグフィルタ入口	バグフィルタ出口	排突(HEPAフィルタ後)			
2/25	53.82 (-)	ND (0.74)	ND (0.93)			

注1: NDは、検出下限値未満のこと。()内の数値は、検出下限値。

注2: m³Nは、標準状態(O°C、101.3kPa)、乾きガスに換算した体積の単位。

注3:検出下限値は、試料採取のための排ガスの吸引量や放射能濃度の測定時間によって異なり、測定位置ごとこれらが一定ではないために異なるもの。

※管理目標値である2Bq/m³は、周辺環境の大気中の濃度限度の10分の1以下にあたります。この濃度限度は、同一人が0歳から70歳になるまでの間、この濃度の放射性物質を含む空気を摂取したとしても、被ばく線量が一般公衆の許容値(年間1mSv)以下となる濃度として設定されているものです。

5. 確認運転の結果⑤ ー排ガスのばいじん濃度の測定結果ー

- 〇排ガス中のばいじん濃度は、ばいじん計によって常時監視しています。確認運転中の測定値は、日本工業規格の基準に従った測定方法により測定したばいじん濃度を用いて補正した結果、バグフィルタの出口で0.02から0.23mg/m3N程度の低い濃度に保たれていました。
- ○確認運転時のばいじん中の放射性セシウムの平均濃度を、36,000Bq/kg(総合計測日の測定値。表6-2を参照)とみなして、処理後の排ガス中の放射性セシウム濃度を計算すると、およそ0.0007から0.008Bq/m³Nとなり、管理目標値2Bq/m³Nよりも十分に低いレベルで管理されていることを確認しました。

◎表5-5. 排ガス中のばいじん濃度(補正後)

日付	ばいじん濃度(mg/m³N)					
	バグフィ	ルタ出口	HEPAフィルタ出口			
2/18~3/14	最大値	最小値	最大値	最小値		
	0.23	0.02	0.16	0.01		

注1:各データは、焼却対象物の投入開始から焼却終了までの間に測定した最大値又は最小値。

注2:各データは、日本工業規格の基準に従った測定方法により測定したばいじん濃度を用いて、確認運転中のばいじん計による 測定値を補正したもの。

注3: m³Nは、標準状態(O°C、101.3kPa)、乾きガスに換算した体積の単位。

注4:確認運転中、焼却対象物の投入前(焼却炉のバーナ着火直後)に、HEPAフィルタ出口のばいじん計の値の上昇が観察されたが、この原因は、排ガスの分析用サンプルに茶色の破片が見られたため元素分析したところ、鉄(酸化物換算)が90%以上との結果が得られたことから、排突内部の鉄さびの影響と考えられる。

5. 確認運転の結果⑥ -排ガスのダイオキシン類及び大気汚染物質等の測定結果-

- ○排ガス中のダイオキシン類の濃度は、バグフィルタの出口で0.00051ng-TEQ/m3Nであり、基準値に比べて十分に低い結果が得られました。
- 〇排ガス中の窒素酸化物、硫黄酸化物、塩化水素及び一酸化炭素は、バグフィルタ出口でいずれも基準値を十分下回りました。また、一酸化炭素の測定値からは、良好な燃焼状態が保たれていたことが確認できます。

◎表5-6. 排ガス中のダイオキシン類等の測定結果(バグフィルタ出口)

排ガス採取日	測定項目	測定結果	基準値
	ばいじん濃度 (mg/m³N)	0. 12	500
	ダイオキシン類濃度(ng-TEQ/m³N)	0. 00051	5
0 /05	窒素酸化物 NOx (ppm)	100	250
2/25	硫黄酸化物 SOx (m³N/h)	0. 0157	1. 1
	塩化水素 HCI (mg/m³N)	<1	700
	一酸化炭素 CO (ppm)	<10	30

注 1: m³Nは、標準状態(O°C、101.3kPa)、乾きガスに換算した体積の単位。

注2:TEQは、ダイオキシン類の毒性の強さを表す単位。

注3:一酸化炭素(CO)の定量下限値は、2ppm。

注4:ばいじん濃度及びダイオキシン類濃度を除く基準値は、焼却能力が200kg/h以上の焼却炉の基準。

注5:硫黄酸化物の基準は、K値17.5での濃度(乾き排ガス)。

注6:一酸化炭素(CO)の基準値は、「ごみ処理に係るダイオキシン類発生防止等ガイドライン」による。

5. 確認運転の結果⑦ -空間線量率の測定結果-

- 〇空間線量率は、主灰コンベア破損事故の発生前から、敷地境界を含む施設内9箇所、施設周 辺8箇所で継続的に測定し、公表しています。
- 〇確認運転第2・第3段階(負荷運転)中も、開始前に比べて顕著な上昇は見られませんでした。
- 〇なお、確認運転第2段階(負荷運転)開始前の2月8日及び15日に雪が降ったことから、 屋外では、積雪による放射線の遮へい効果が見られます。

◎表5-7. 施設内(敷地境界を含む)の空間線量率のモニタリングの結果(単位: # Sv/h)

	貯留 ヤード	バグ フィルタ横	排突横	セメント 固型化室 前室	事務所内	貯留 ヤード 北側	貯留 ヤード 北西側	排突 南西側	焼却炉 東側
	1	2	3	4	⑤	6	\bigcirc	8	9
修理·改良 工事前	0.10	0.12	0.11	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.10
工事則 (12/1~12)	0.07	0.10	0.09	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.08
確認運転	0.09	0.10	0.10	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10
第1段階 (無負荷運転中)	0.08	0.10	0.07	0.07	0.06	0.08	0.09	0.08	0.06
確認運転	0.16	0.15	0.10	0.10	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08
第2·3段階 (負荷運転中)	0.08	0.09	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05

注1:各期間において表の上段が最大値、下段が最小値。 注2:データは、当日15:00現在の測定値。


5. 確認運転の結果⑦ -空間線量率の測定結果-


◎表5-8. 施設周辺の空間線量率のモニタリングの結果(単位: μ Sv/h)

	モニタリング ポスト (施設入口)	施設東側 120m	施設南側 120m	施設西側 120m	施設北側 120m	村道 石久保線 起点	村道 石久保線 終点	青生野協業 和牛組合 管理棟前
	110	11	12	13	14)	15	16	1
修理·改良 工事前	0.11	0.17	0.19	0.20	0.23	0.20	0.18	0.20
工事的 (12/1~12)	0.11	0.13	0.17	0.19	0.21	0.17	0.16	0.18
確認運転	0.12	0.14	0.17	0.17	0.20	0.18	0.16	0.19
第1段階 (無負荷運転中)	0.06	0.07	0.11	0.07	0.11	0.09	0.09	0.09
確認運転	0.09	0.07	0.12	0.13	0.15	0.13	0.12	0.13
第2·3段階 (負荷運転中)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.08	0.08	0.07	0.08

注1:各期間において表の上段が最大値、下段が最小値。

注2:データは、当日15:00現在の測定値(モニタリングポストは、日平均値。)。





5. 確認運転の結果⑧ 一作業環境測定一

〇確認運転第2段階(負荷運転)中の総合計測日(2月25日)に、施設7箇所(うち、管理 区域4箇所)の空気中の放射性セシウム濃度を測定した結果、全て不検出でした。

◎表5-9. 施設内における空気中の放射性セシウム濃度の測定結果(単位:Bq/cm³)

	セメント固型化 装置室内 <管理区域>	10,000Bq/kg超 前処理室内 <管理区域>	搬出入室 <管理区域>	エアシャワー室 <管理区域>	検査室	貯留ヤード	バグフィルタ横 (北側)
	1	2	3	4	⑤	6	7
セシウム134	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3×10^{-6})	ND (1.3 × 10 ⁻⁶)
セシウム137	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})	ND (3.1×10^{-6})


注1: NDは、検出下限値未満のこと。()内の数値は、検出下限値。

注2:管理区域とは、次のいずれかに該当するもの。

ア 外部放射線による実効線量と空気中の放射性物質による実効線量との合計が3月間で1.3mSvを超えるおそれのある区域


イ 放射性物質の表面密度が表面汚染限度の10分の1(4Bq/cm2)を超えるおそれのある区域

注3:電離放射線障害防止規則に基づき、厚生労働大臣が定める空気中の放射性物質の濃度限度は、セシウム134が、 2×10^{-3} Bq/cm³、セシウム137が、 3×10^{-3} Bq/cm³。



参考 1

農林業系副産物等処理実証事業 施設改良項目図



農林業系副産物等処理実証事業(福島県鮫川村) 装置概要

施設全景

撮影方向



② 定量切出装置

前処理された処理物をフォーク リフトにより投入します。 投入された処理物は定量ずつ炉 に送ります。



燃料タンク

_-----_0--

3

③ 焼却炉

回転する炉床部により処理物 の攪拌を行い、燃焼空気と十分 に接触させつつ燃焼させます。




4


4 プリダスタ

サイクロン集じん機により焼却 炉から出るばいじんを粗捕集し



施設全景 3





10,000Bq/kgを超える処理物


は電離放射線障害防止規則

を遵守したエリアで別途前 処理、投入を行います。

破砕機

10,000Bq/kgを超える処理物を搬入するエリア 及びセメント固型化室は、電離放射線障害防止 規則に基づき、作業員の被ばく線量をより少な くするよう管理する区域です。

これらのエリア等の室内空気はHEPAフィルタを 通して排気します。



セメント固型化装置

00

10 □ バグフィルタ ばいじん計 排突 プリダスタ 排ガス急冷塔 ばいじん計 6 焼却炉 HEPAフィルタ 排風機 消石灰・活性炭タレク 7 緊急用排風機

受水タンク

設備配置図

④プリダスタ ⑤排ガス急冷塔 ①貯留ヤード ③焼却炉 ⑥バグフィルタ 7)HEPAフィルタ ②定量切出装置 ⑧排突 ⑨セメント固型化室 ⑪ばいじん計

排ガス中のばいじん濃度

⑪ ばいじん計

を常時監視します。停電 時にも施設が安全に停止 するまで監視を続けます。



⑨ セメント固型化室

モニタリング

8 排突

密閉状態のまま、③~⑥の 排気ガスを大気に放出させる ための装置です。測定口、ば 装置から、もえがらとばい いじん計などで構成していま じんを集め、セメントと混 練して固型化します。固型 す。 化した処理物は養生した後、



⑦ HEPAフィルタ

バグフィルタ処理後の排ガス を通し、排ガスの管理に、よ り万全を期します。



⑥ バグフィルタ

サイロ

排ガス中のばいじんを捕集す ることで放射性セシウムを除 去します。また、消石灰、活 性炭によりHCI等酸性ガス、ダ イオキシン類を除去します。



⑤ 排ガス急冷塔

4から

冷却水噴霧により、バグフィ ルタ入口での温度を180°C程度 まで急冷します。冷却水は気 化して排ガスとともに排気さ れます。



燃焼室温度 : 650℃程度 二次燃焼室温度 :800℃以上