

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成28年9月2日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目  | 評価             | 状況 | 対応         | 確認 |
|----------|---|----------------|----|------------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓              |    |            |    |
|          | 堤体の沈下・浮上  | ✓              |    |            |    |
|          | 堤体の変位・変形  | ✓              |    |            |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水  | ✓              |    |            |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水   | ✓              |    |            |    |
|          | 本体の沈下・浮上  | ✓              |    |            |    |
|          | 本体の変位・変形  | ✓              |    |            |    |
| 土 壁 堤    | 崩壊  | ✓              |    |            |    |
|          | 土堰堤法面<br>湧水、流水による浸食   | ✓              |    |            |    |
|          | 堰堤の不等沈下   | ✓              |    |            |    |
|          | 補強材<br>法枠の破損、変形、老朽化   | ✓              |    |            |    |
|          | 植栽<br>植生の活力(葉色、、密度、病害虫)   | ✓              |    |            |    |
|          | 雑草・雜木の繁茂  | ✓              |    |            |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路<br>小段水路の損傷、雑草の繁茂   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          | U字溝の目地ずれ、不等沈下   | ✓              |    |            |    |
|          | 土砂の堆積   | ✓              |    |            |    |
| 遮水工      | 調整池<br>流入管の損傷   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          | 土砂の堆積   | ✓              |    |            |    |
|          | 調整池側面の浸食  | ✓              |    |            |    |
| 漏水検知システム | シート・保護マット表面<br>異常な伸び<br>膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ<br>接合部の剥がれ、口あき<br>滯水、湧水<br>押し出し(浮き上がり)<br>ガス噴出<br>穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷<br>雑草の生育 | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
|          | シート固定工<br>亀裂・クラック<br>持ち上がり、陥没、傾斜、移動<br>遮水シートや周辺地盤との間に隙間<br>シート固定工から遮水シートの抜け<br>シート固定工の損傷                            | ✓              |    |            |    |
|          |   | ✓              |    |            |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水   | 漏水管理           |    |            |    |
|          | 検知システム  | 動作確認           | /  |            |    |
|          | 地下水管理   | 地下水水質(電気伝導率測定) | ✓  | 70-80 ms/m |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                                    | 状況       | 対応       | 確認 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----------|----|
| 浸出水集排水施設       | 亀裂、陥没           | ✓                                     |          |          |    |
|                | 豎管、ガス抜き管        |                                       |          |          |    |
|                | 滯水、湧水           | ✓                                     |          |          |    |
|                | 降雨時の排水状況        | ✓                                     |          |          |    |
|                | ポンプ井            | 打継ぎ目からの漏水                             | ✓        |          |    |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水                         | ✓        |          |    |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり                           | ✓        |          |    |
|                |                 | 本体の変位・変形                              | ✓        |          |    |
|                |                 | 送水ポンプの作動状態                            | ✓        |          |    |
| 水処理施設          | 打継ぎ目からの漏水       | ✓                                     |          |          |    |
|                | 水処理施設           | 本体のクラック、亀裂、漏水                         | ✓        |          |    |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり                           | ✓        |          |    |
|                |                 | 本体の変位・変形                              | ✓        |          |    |
|                | 送水ポンプ類の作動状態     | ✓                                     |          |          |    |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       | ✓                                     |          |          |    |
|                | 床面の清掃           | ✓                                     |          |          |    |
| 洗車場設備          | 構造物の状況          | ✓                                     |          |          |    |
|                | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況 | ✓                                     |          |          |    |
|                | 給水設備の状況         | ✓                                     |          |          |    |
|                | 洗車場設備周囲の清掃      | A M<br>✓                              | P M<br>/ |          |    |
|                | 高压洗浄機の作動状況      | /                                     | /        |          |    |
|                | 水槽の水位、給水、送電の状況  | /                                     | /        |          |    |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)<br>路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | A M<br>✓ | P M<br>/ |    |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)                     | ✓        |          |    |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷                      | ✓        |          |    |
|                |                 |                                       |          |          |    |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等                           | ✓        |          |    |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況                        | ✓        |          |    |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況                           | ✓        |          |    |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況                            | ✓        |          |    |
|                |                 | 架空線部の状況                               | ✓        |          |    |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成28年9月9日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目  | 評価 | 状況             | 対応        | 確認 |
|----------|---|----|----------------|-----------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓  |                |           |    |
|          | 堤体の沈下・浮上  | ✓  |                |           |    |
|          | 堤体の変位・変形  | ✓  |                |           |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水  | ✓  |                |           |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水   | ✓  |                |           |    |
|          | 本体の沈下・浮上  | ✓  |                |           |    |
|          | 本体の変位・変形  | ✓  |                |           |    |
| 土堰堤      | 崩壊  | ✓  |                |           |    |
|          | 土堰堤法面<br>湧水、流水による浸食   | ✓  |                |           |    |
|          | 堰堤の不等沈下   | ✓  |                |           |    |
|          | 補強材<br>法枠の破損、変形、老朽化   | ✓  |                |           |    |
|          | 植栽<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫)  | ✓  |                |           |    |
|          | 雑草・雜木の繁茂  | ✓  |                |           |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路<br>小段水路の損傷、雑草の繁茂<br>U字溝の目地ずれ、不等沈下<br>土砂の堆積<br>グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷  | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
| 施設       | 調整池<br>流入管の損傷<br>土砂の堆積<br>調整池側面の浸食  | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面<br>異常な伸び<br>膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ<br>接合部の剥がれ、口あき<br>滯水、湧水<br>押し出し(浮き上がり)<br>ガス噴出<br>穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷<br>雑草の生育 | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム<br>漏水管理<br>動作確認   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  |                |           |    |
|          |   | ✓  | 地下水水質(電気伝導率測定) | 91.4 ms/m |    |

| 対象施設           | 管理項目              | 評価                                    | 状況           | 対応 | 確認 |
|----------------|-------------------|---------------------------------------|--------------|----|----|
| 浸出水集排水施設       | 亀裂、陥没<br>縦管、ガス抜き管 | ✓                                     |              |    |    |
|                | 滯水、湧水             | ✓                                     |              |    |    |
|                | 降雨時の排水状況          | ✓                                     |              |    |    |
| ポンプ井           | 打継ぎ目からの漏水         | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水     | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の沈下、浮き上がり       | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の変位・変形          | ✓                                     |              |    |    |
|                | 送水ポンプの作動状態        | ✓                                     |              |    |    |
| 水処理施設          | 打継ぎ目からの漏水         | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水     | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の沈下、浮き上がり       | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の変位・変形          | ✓                                     |              |    |    |
|                | 送水ポンプ類の作動状態       | ✓                                     |              |    |    |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態         | /                                     |              |    |    |
|                | 床面の清掃             | ✓                                     |              |    |    |
| 洗車場設備          | 構造物の状況            | /                                     |              |    |    |
|                | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況   | /                                     |              |    |    |
|                | 給水設備の状況           | /                                     |              |    |    |
|                | 洗車場設備周囲の清掃        | A M<br>✓ P M                          |              |    |    |
|                | 高圧洗浄機の作動状況        | /                                     |              |    |    |
| 道路             | 水槽の水位、給水、送電の状況    | /                                     |              |    |    |
|                | 搬入道路、土取場道路、場内道路   | 清掃状況(路面の土砂等の除去)<br>路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | A M<br>✓ P M |    |    |
|                | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積) | ✓                                     |              |    |    |
|                | ガードレール、カーブミラーの損傷  | ✓                                     |              |    |    |
| 門扉設備           |                   | 動作確認、破損、汚れ等                           | ✓            |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                   | 状況                                    | ✓            |    |    |
| ライフライン         | 給水設備              | 中継ポンプ制御装置の作動状況                        | ✓            |    |    |
|                | 浄化槽設備             | 浄化槽ポンプの作動状況                           | ✓            |    |    |
|                | 電気・通信設備           | 埋設部の陥没等の状況                            | ✓            |    |    |
|                |                   | 架空線部の状況                               | ✓            |    |    |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成26年9月16日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目                | 評価                               | 状況     | 対応        | 確認 |
|----------|---------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓                                |        |           |    |
|          | 堤体の沈下・浮上            | ✓                                |        |           |    |
|          | 堤体の変位・変形            | ✓                                |        |           |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水            | ✓                                |        |           |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水       | ✓                                |        |           |    |
|          | 本体の沈下・浮上            | ✓                                |        |           |    |
|          | 本体の変位・変形            | ✓                                |        |           |    |
| 土壌堤      | 崩壊                  | ✓                                |        |           |    |
|          | 土壌堤法面<br>湧水、流水による浸食 | ✓                                |        |           |    |
|          | 堰堤の不等沈下             | ✓                                |        |           |    |
|          | 補強材<br>植栽           | 法枠の破損、変形、老朽化<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫) | ✓<br>✓ |           |    |
|          | 雑草・雜木の繁茂            | ✓                                |        |           |    |
|          |                     |                                  |        |           |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路                | 小段水路の損傷、雑草の繁茂                    | ✓      |           |    |
|          |                     | U字溝の目地ずれ、不等沈下                    | ✓      |           |    |
|          |                     | 土砂の堆積                            | ✓      |           |    |
|          |                     | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷            | ✓      |           |    |
|          | 調整池                 | 流入管の損傷                           | ✓      |           |    |
|          |                     | 土砂の堆積                            | ✓      |           |    |
|          |                     | 調整池側面の浸食                         | ✓      |           |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面         | 異常な伸び                            | ✓      |           |    |
|          |                     | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ                 | ✓      |           |    |
|          |                     | 接合部の剥がれ、口あき                      | ✓      |           |    |
|          |                     | 滯水、湧水                            | ✓      |           |    |
|          |                     | 押し出し(浮き上がり)                      | ✓      |           |    |
|          |                     | ガス噴出                             | ✓      |           |    |
|          |                     | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷                  | ✓      |           |    |
|          |                     | 雑草の生育                            | ✓      |           |    |
|          | シート固定工              | 亀裂・クラック                          | ✓      |           |    |
|          |                     | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動                   | ✓      |           |    |
|          |                     | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間                 | ✓      |           |    |
|          |                     | シート固定工から遮水シートの抜け                 | ✓      |           |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム         | 漏水管理                             | /      |           |    |
|          |                     | 動作確認                             | /      |           |    |
|          | 地下水管理               | 地下水水質(電気伝導率測定)                   | ✓      | 70.9 ms/m |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                 | 状況        | 対応 | 確認 |  |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|----|----|--|
| 浸出水集排水施設       | 豎管、ガス抜き管        | 亀裂、陥没              | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 滯水、湧水              | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 降雨時の排水状況           | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 打継ぎ目からの漏水          | ✓         |    |    |  |
|                | ポンプ井            | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプの作動状態         | ✓         |    |    |  |
| 水処理施設          | 水処理施設           | 打継ぎ目からの漏水          | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓         |    |    |  |
| トランクスケール・受付事務所 |                 | 計量機器の作動状態          | /         |    |    |  |
|                |                 | 床面の清掃              | ✓         |    |    |  |
| 洗車場設備          | 洗車場             | 構造物の状況             | /         |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | /         |    |    |  |
|                |                 | 給水設備の状況            | /         |    |    |  |
|                |                 | 洗車場設備周囲の清掃         | A M P M ✓ |    |    |  |
| 備              | 高圧洗浄機           | 高圧洗浄機の作動状況         | /         |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、給水、送電の状況     | /         |    |    |  |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | A M P M ✓ |    |    |  |
|                |                 | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓         |    |    |  |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓         |    |    |  |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓         |    |    |  |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | 状況                 | ✓         |    |    |  |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓         |    |    |  |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓         |    |    |  |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況         | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 架空線部の状況            | ✓         |    |    |  |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成28年9月25日(金)天候(雨)

点検実施者:

| 対象施設                       | 管理項目                | 評価                               | 状況     | 対応        | 確認 |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------|--------|-----------|----|
| コンクリート堰堤                   | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓                                |        |           |    |
|                            | 堤体の沈下・浮上            | ✓                                |        |           |    |
|                            | 堤体の変位・変形            | ✓                                |        |           |    |
| 浸出水調整槽                     | 打継目からの漏水            | ✓                                |        |           |    |
|                            | 本体のひび割れ、亀裂、漏水       | ✓                                |        |           |    |
|                            | 本体の沈下・浮上            | ✓                                |        |           |    |
|                            | 本体の変位・変形            | ✓                                |        |           |    |
| 土<br>堰<br>堤                | 崩壊                  | ✓                                |        |           |    |
|                            | 土堰堤法面<br>湧水、流水による浸食 | ✓                                |        |           |    |
|                            | 堰堤の不等沈下             | ✓                                |        |           |    |
|                            | 補強材<br>植栽           | 法枠の破損、変形、老朽化<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫) | ✓<br>✓ |           |    |
|                            | 雑草・雜木の繁茂            | ✓                                |        | 草刈実施      |    |
|                            | 小段水路の損傷、雑草の繁茂       | ✓                                |        |           |    |
| 雨<br>水<br>排<br>水<br>施<br>設 | 外周水路                | U字溝の目地ずれ、不等沈下                    | ✓      |           |    |
|                            |                     | 土砂の堆積                            | ✓      |           |    |
|                            |                     | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷            | ✓      |           |    |
|                            |                     | 流入管の損傷                           | ✓      |           |    |
|                            | 調整池                 | 土砂の堆積                            | ✓      |           |    |
|                            |                     | 調整池側面の浸食                         | ✓      |           |    |
| 遮<br>水<br>工                | シート・保護マット表面         | 異常な伸び                            | ✓      |           |    |
|                            |                     | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ                 | ✓      |           |    |
|                            |                     | 接合部の剥がれ、口あき                      | ✓      |           |    |
|                            |                     | 滯水、湧水                            | ✓      |           |    |
|                            |                     | 押し出し(浮き上がり)                      | ✓      |           |    |
|                            |                     | ガス噴出                             | ✓      |           |    |
|                            |                     | 穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷                  | ✓      |           |    |
|                            |                     | 雑草の生育                            | ✓      |           |    |
|                            | シート固定工              | 亀裂・クラック                          | ✓      |           |    |
|                            |                     | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動                   | ✓      |           |    |
|                            |                     | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間                 | ✓      |           |    |
|                            |                     | シート固定工から遮水シートの抜け                 | ✓      |           |    |
| 漏水<br>検知<br>システム           | 電気式漏水検知システム         | 漏水管理                             | /      |           |    |
|                            |                     | 動作確認                             | /      |           |    |
|                            | 地下水管理               | 地下水水質(電気伝導率測定)                   | ✓      | 72.2 ms/m |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                                    | 状況           | 対応 | 確認 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|----|----|
| 浸出水            | 亀裂、陥没           | ✓                                     |              |    |    |
|                | 滯水、湧水           | ✓                                     |              |    |    |
|                | 降雨時の排水状況        | ✓                                     |              |    |    |
| 集排水施設          | 打継ぎ目からの漏水       | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓                                     |              |    |    |
|                | ポンプ井            | 本体の沈下、浮き上がり                           | ✓            |    |    |
|                | 本体の変位・変形        | ✓                                     |              |    |    |
|                | 送水ポンプの作動状態      | ✓                                     |              |    |    |
| 水処理施設          | 打継ぎ目からの漏水       | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の沈下、浮き上がり     | ✓                                     |              |    |    |
|                | 本体の変位・変形        | ✓                                     |              |    |    |
|                | 送水ポンプ類の作動状態     | ✓                                     |              |    |    |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       | ✓                                     |              |    |    |
|                | 床面の清掃           | ✓                                     |              |    |    |
| 洗車設備           | 構造物の状況          | ✓                                     |              |    |    |
|                | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況 | ✓                                     |              |    |    |
|                | 給水設備の状況         | ✓                                     |              |    |    |
|                | 洗車場設備周囲の清掃      | A M<br>✓ P M                          |              |    |    |
| 高圧洗浄機          | 高圧洗浄機の作動状況      |                                       |              |    |    |
|                | 水槽の水位、給水、送電の状況  |                                       |              |    |    |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)<br>路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | A M<br>✓ P M |    |    |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)                     | ✓            |    |    |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷                      | ✓            |    |    |
|                | 門扉設備            | 動作確認、破損、汚れ等                           | ✓            |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス   | 状況              | ✓                                     |              |    |    |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況                        | ✓            |    |    |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況                           | ✓            |    |    |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況                            | ✓            |    |    |
|                |                 | 架空線部の状況                               | ✓            |    |    |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成28年9月30日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目                | 評価                    | 状況 | 対応        | 確認 |
|----------|---------------------|-----------------------|----|-----------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)  | ✓                     |    |           |    |
|          | 堤体の沈下・浮上            | ✓                     |    |           |    |
|          | 堤体の変位・変形            | ✓                     |    |           |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水            | ✓                     |    |           |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水       | ✓                     |    |           |    |
|          | 本体の沈下・浮上            | ✓                     |    |           |    |
|          | 本体の変位・変形            | ✓                     |    |           |    |
| 土堰       | 崩壊                  | ✓                     |    |           |    |
|          | 土壌堤法面<br>湧水、流水による浸食 | ✓                     |    |           |    |
|          | 堰堤の不等沈下             | ✓                     |    |           |    |
|          | 補強材                 | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓  |           |    |
| 堤        | 植栽                  | 植生の活力(葉色、、密度、病害虫)     | ✓  |           |    |
|          |                     | 雑草・雜木の繁茂              | ✓  |           |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路                | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓  |           |    |
|          |                     | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓  |           |    |
|          |                     | 土砂の堆積                 | ✓  |           |    |
|          |                     | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓  |           |    |
| 調整池      | 流入管の損傷              | ✓                     |    |           |    |
|          | 土砂の堆積               | ✓                     |    |           |    |
|          | 調整池側面の浸食            | ✓                     |    |           |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面         | 異常な伸び                 | ✓  |           |    |
|          |                     | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓  |           |    |
|          |                     | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓  |           |    |
|          |                     | 滯水、湧水                 | ✓  |           |    |
|          |                     | 押し出し(浮き上がり)           | ✓  |           |    |
|          |                     | ガス噴出                  | ✓  |           |    |
|          |                     | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷       | ✓  |           |    |
| シート固定工   | 雑草の生育               | ✓                     |    |           |    |
|          | 亀裂・クラック             | ✓                     |    |           |    |
|          | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動      | ✓                     |    |           |    |
|          | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間    | ✓                     |    |           |    |
|          | シート固定工から遮水シートの抜け    | ✓                     |    |           |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム         | 漏水管理                  | /  |           |    |
|          |                     | 動作確認                  | /  |           |    |
|          | 地下水管理               | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓  | 74.0 mS/m |    |

| 対象施設           |                 | 管理項目               | 評価           | 状況 | 対応 | 確認 |  |
|----------------|-----------------|--------------------|--------------|----|----|----|--|
| 浸出水集排水施設       | 豎管、ガス抜き管        | 亀裂、陥没              | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 滯水、湧水              | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 降雨時の排水状況           | ✓            |    |    |    |  |
|                | ポンプ井            | 打継ぎ目からの漏水          | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓            |    |    |    |  |
|                | 送水ポンプの作動状態      |                    | ✓            |    |    |    |  |
| 水処理施設          | 水処理施設           | 打継ぎ目からの漏水          | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓            |    |    |    |  |
| トラックスケール、受付事務所 | 計量機器の作動状態       |                    | ✓            |    |    |    |  |
|                | 床面の清掃           |                    | ✓            |    |    |    |  |
| 洗車場設備          | 洗車場             | 構造物の状況             | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 給水設備の状況            | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 洗車場設備周囲の清掃         | A M<br>✓ P X |    |    |    |  |
|                | 高圧洗浄機           | 高圧洗浄機の作動状況         | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、給水、送電の状況     | ✓            |    |    |    |  |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | A M<br>✓ P X |    |    |    |  |
|                |                 | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓            |    |    |    |  |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓            |    |    |    |  |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | 状況                 | ✓            |    |    |    |  |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓            |    |    |    |  |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓            |    |    |    |  |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況         | ✓            |    |    |    |  |
|                |                 | 架空線部の状況            | ✓            |    |    |    |  |