

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成26年11月4日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目                   | 評価                     | 状況        | 対応 | 確認 |
|----------|------------------------|------------------------|-----------|----|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓                      |           |    |    |
|          | 堤体の沈下・浮上               | ✓                      |           |    |    |
|          | 堤体の変位・変形               | ✓                      |           |    |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水               | ✓                      |           |    |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓                      |           |    |    |
|          | 本体の沈下・浮上               | ✓                      |           |    |    |
|          | 本体の変位・変形               | ✓                      |           |    |    |
| 土堰堤      | 崩壊                     | ✓                      |           |    |    |
|          | 土堰堤法面<br>湧水、流水による浸食    | ✓                      |           |    |    |
|          | 堰堤の不等沈下                | ✓                      |           |    |    |
|          | 補強材<br>法枠の破損、変形、老朽化    | ✓                      |           |    |    |
|          | 植栽<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫) | ✓                      |           |    |    |
|          | 雑草・雜木の繁茂               | ✓                      |           |    |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路                   | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓         |    |    |
|          |                        | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓         |    |    |
|          |                        | 土砂の堆積                  | ✓         |    |    |
|          |                        | グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓         |    |    |
|          | 調整池                    | 流入管の損傷                 | ✓         |    |    |
|          |                        | 土砂の堆積                  | ✓         |    |    |
|          |                        | 調整池側面の浸食               | ✓         |    |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面            | 異常な伸び                  | ✓         |    |    |
|          |                        | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓         |    |    |
|          |                        | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓         |    |    |
|          |                        | 滯水、湧水                  | ✓         |    |    |
|          |                        | 押し出し(浮き上がり)            | ✓         |    |    |
|          |                        | ガス噴出                   | ✓         |    |    |
|          |                        | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷        | ✓         |    |    |
|          |                        | 雑草の生育                  | ✓         |    |    |
|          | シート固定工                 | 亀裂・クラック                | ✓         |    |    |
|          |                        | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓         |    |    |
|          |                        | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓         |    |    |
|          |                        | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓         |    |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム<br>動作確認    |                        |           |    |    |
|          | 地下水管理                  |                        |           |    |    |
|          | 地下水水質(電気伝導率測定)         | ✓                      | 77.5 ms/m |    |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                 | 状況        | 対応 | 確認 |  |
|----------------|-----------------|--------------------|-----------|----|----|--|
| 浸出水集排水施設       | 豎管、ガス抜き管        | 亀裂、陥没              | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 滯水、湧水              | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 降雨時の排水状況           | ✓         |    |    |  |
|                | ポンプ井            | 打継ぎ目からの漏水          | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプの作動状態         | ✓         |    |    |  |
|                | 水処理施設           | 打継ぎ目からの漏水          | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓         |    |    |  |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       |                    | /         |    |    |  |
|                | 床面の清掃           | ✓                  |           |    |    |  |
| 洗車設備           | 洗車場             | 構造物の状況             | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況    | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 給水設備の状況            | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 洗車場設備周囲の清掃         | A M P M   |    |    |  |
| 備              | 高圧洗浄機           | 高圧洗浄機の作動状況         | /         |    |    |  |
|                |                 | 水槽の水位、給水、送電の状況     | /         |    |    |  |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | A M ✓ P M |    |    |  |
|                |                 | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓         |    |    |  |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓         |    |    |  |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓         |    |    |  |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | 状況                 | ✓         |    |    |  |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓         |    |    |  |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓         |    |    |  |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況         | ✓         |    |    |  |
|                |                 | 架空線部の状況            | ✓         |    |    |  |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成26年11月11日(金)天候(雨)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目                   | 評価                     | 状況 | 対応        | 確認 |
|----------|------------------------|------------------------|----|-----------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)     | ✓                      |    |           |    |
|          | 堤体の沈下・浮上               | ✓                      |    |           |    |
|          | 堤体の変位・変形               | ✓                      |    |           |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水               | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水          | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体の沈下・浮上               | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体の変位・変形               | ✓                      |    |           |    |
| 土 壁 堤    | 崩壊                     | ✓                      |    |           |    |
|          | 土壌堤法面<br>湧水、流水による浸食    | ✓                      |    |           |    |
|          | 堰堤の不等沈下                | ✓                      |    |           |    |
|          | 補強材<br>法枠の破損、変形、老朽化    | ✓                      |    |           |    |
|          | 植栽<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫) | ✓                      |    |           |    |
|          | 雑草・雜木の繁茂               | ✓                      |    |           |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路                   | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓  |           |    |
|          |                        | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓  |           |    |
|          |                        | 土砂の堆積                  | ✓  |           |    |
|          |                        | グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓  |           |    |
|          | 調整池                    | 流入管の損傷                 | ✓  |           |    |
|          |                        | 土砂の堆積                  | ✓  |           |    |
|          |                        | 調整池側面の浸食               | ✓  |           |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面            | 異常な伸び                  | ✓  |           |    |
|          |                        | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓  |           |    |
|          |                        | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓  |           |    |
|          |                        | 滯水、湧水                  | ✓  |           |    |
|          |                        | 押し出し(浮き上がり)            | ✓  |           |    |
|          |                        | ガス噴出                   | ✓  |           |    |
|          |                        | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷        | ✓  |           |    |
|          |                        | 雑草の生育                  | ✓  |           |    |
|          | シート固定工                 | 亀裂・クラック                | ✓  |           |    |
|          |                        | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓  |           |    |
|          |                        | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓  |           |    |
|          |                        | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓  |           |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム            | 漏水管理                   |    |           |    |
|          |                        | 動作確認                   |    |           |    |
|          | 地下水管理                  | 地下水水質(電気伝導率測定)         | ✓  | 78.1 mS/m |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                                    | 状況       | 対応 | 確認 |
|----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|----|----|
| 浸出水            | 亀裂、陥没           | ✓                                     |          |    |    |
|                | 滯水、湧水           | ✓                                     |          |    |    |
|                | 降雨時の排水状況        | ✓                                     |          |    |    |
| 集排水施設          | 打継ぎ目からの漏水       | ✓                                     |          |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓                                     |          |    |    |
|                | ポンプ井            | 本体の沈下、浮き上がり                           | ✓        |    |    |
|                | 本体の変位・変形        | ✓                                     |          |    |    |
|                | 送水ポンプの作動状態      | ✓                                     |          |    |    |
| 水処理施設          | 打継ぎ目からの漏水       | ✓                                     |          |    |    |
|                | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓                                     |          |    |    |
|                | 本体の沈下、浮き上がり     | ✓                                     |          |    |    |
|                | 本体の変位・変形        | ✓                                     |          |    |    |
|                | 送水ポンプ類の作動状態     | ✓                                     |          |    |    |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       |                                       |          |    |    |
|                | 床面の清掃           | ✓                                     |          |    |    |
| 洗車場            | 構造物の状況          | ✓                                     |          |    |    |
|                | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況 | ✓                                     |          |    |    |
|                | 給水設備の状況         | ✓                                     |          |    |    |
|                | 洗車場設備周囲の清掃      | A M P M                               |          |    |    |
| 備              | 高压洗浄機の作動状況      |                                       |          |    |    |
|                | 水槽の水位、給水、送電の状況  |                                       |          |    |    |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)<br>路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | A M<br>V |    |    |
|                |                 |                                       | ✓        |    |    |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)                     | ✓        |    |    |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷                      | ✓        |    |    |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等                           | ✓        |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | 状況                                    | ✓        |    |    |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況                        | ✓        |    |    |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況                           | ✓        |    |    |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況                            | ✓        |    |    |
|                |                 | 架空線部の状況                               | ✓        |    |    |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成26年11月18日(金)天候(晴)

点検実施者:

| 対象施設     | 管理項目               | 評価                     | 状況 | 対応        | 確認 |
|----------|--------------------|------------------------|----|-----------|----|
| コンクリート堰堤 | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) | ✓                      |    |           |    |
|          | 堤体の沈下・浮上           | ✓                      |    |           |    |
|          | 堤体の変位・変形           | ✓                      |    |           |    |
| 浸出水調整槽   | 打継目からの漏水           | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体の沈下・浮上           | ✓                      |    |           |    |
|          | 本体の変位・変形           | ✓                      |    |           |    |
| 土 壁 堤    | 崩壊                 | ✓                      |    |           |    |
|          | 土壤堤法面              | 湧水、流水による浸食             | ✓  |           |    |
|          |                    | 堰堤の不等沈下                | ✓  |           |    |
|          | 補強材                | 法枠の破損、変形、老朽化           | ✓  |           |    |
|          | 植栽                 | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)       | ✓  |           |    |
|          |                    | 雑草・雜木の繁茂               | ✓  |           |    |
| 雨水排水施設   | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂          | ✓  |           |    |
|          |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下          | ✓  |           |    |
|          |                    | 土砂の堆積                  | ✓  |           |    |
|          |                    | グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓  |           |    |
|          | 調整池                | 流入管の損傷                 | ✓  |           |    |
|          |                    | 土砂の堆積                  | ✓  |           |    |
|          |                    | 調整池側面の浸食               | ✓  |           |    |
| 遮水工      | シート・保護マット表面        | 異常な伸び                  | ✓  |           |    |
|          |                    | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ       | ✓  |           |    |
|          |                    | 接合部の剥がれ、口あき            | ✓  |           |    |
|          |                    | 滯水、湧水                  | ✓  |           |    |
|          |                    | 押し出し(浮き上がり)            | ✓  |           |    |
|          |                    | ガス噴出                   | ✓  |           |    |
|          |                    | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷        | ✓  |           |    |
|          |                    | 雑草の生育                  | ✓  |           |    |
|          | シート固定工             | 亀裂・クラック                | ✓  |           |    |
|          |                    | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動         | ✓  |           |    |
|          |                    | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間       | ✓  |           |    |
|          |                    | シート固定工から遮水シートの抜け       | ✓  |           |    |
| 漏水検知システム | 電気式漏水検知システム        | 漏水管理                   | /  |           |    |
|          | 動作確認               | /                      |    |           |    |
|          | 地下水管理              | 地下水水質(電気伝導率測定)         | ✓  | 79.8 ms/m |    |

| 対象施設         | 管理項目            | 評価   | 状況    | 対応 | 確認 |
|--------------|-----------------|--|-------|----|----|
| 浸出水集排水施設     | 亀裂、陥没           | ✓  |       |    |    |
|              | 滯水、湧水           | ✓  |       |    |    |
|              | 降雨時の排水状況        | ✓  |       |    |    |
|              | 打継ぎ目からの漏水       | ✓  |       |    |    |
|              | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓  |       |    |    |
|              | 本体の沈下、浮き上がり     | ✓  |       |    |    |
| ポンプ井         | 本体の変位・変形        | ✓  |       |    |    |
|              | 送水ポンプの作動状態      | ✓  |       |    |    |
|              | 打継ぎ目からの漏水       | ✓  |       |    |    |
|              | 本体のクラック、亀裂、漏水   | ✓  |       |    |    |
|              | 本体の沈下、浮き上がり     | ✓  |       |    |    |
| 水処理施設        | 本体の変位・変形        | ✓  |       |    |    |
|              | 送水ポンプ類の作動状態     | ✓  |       |    |    |
|              | 計量機器の作動状態       |  |       |    |    |
|              | 床面の清掃           | ✓  |       |    |    |
|              |                 |  |       |    |    |
| 洗車場設備        | 構造物の状況          | ✓  |       |    |    |
|              | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況 | ✓  |       |    |    |
|              | 給水設備の状況         | ✓  |       |    |    |
|              | 洗車場設備周囲の清掃      | AM PM  |       |    |    |
| 高圧洗浄機        | 高圧洗浄機の作動状況      |  |       |    |    |
|              | 水槽の水位、給水、送電の状況  |  |       |    |    |
| 道路           | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)<br>路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石)<br>排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)<br>ガードレール、カーブミラーの損傷 | AM PM |    |    |
|              |                 | ✓  |       |    |    |
|              |                 | ✓  |       |    |    |
|              |                 | ✓  |       |    |    |
|              |                 |  |       |    |    |
| 門扉設備         |                 | 動作確認、破損、汚れ等  | ✓     |    |    |
| 処分場周辺の防護フェンス |                 | 状況   | ✓     |    |    |
| ライフライン       | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況   | ✓     |    |    |
|              | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況  | ✓     |    |    |
|              | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況   | ✓     |    |    |
|              |                 | 架空線部の状況  | ✓     |    |    |

| 管理型最終処分場 施設管理チェックシート<br>(震度4以上の地震発生のため緊急点検) |                          | 点検実施日:平成28年11月22日(火)天候(晴)<br>点検実施者: |           |    |    |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-----------|----|----|
| 時刻  | 8 : 43 ~ 9 : 20          | 評価                                  | 状況        | 対応 | 確認 |
| 対象施設<br>コンクリート堰堤                            | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)       | ○                                   | 異常なし      |    |    |
|   | 堤体の沈下・浮上                 | ○                                   | △         |    |    |
|   | 堤体の変位・変形                 | ○                                   | △         |    |    |
| 浸出水調整槽                                      | 打継目からの漏水                 | ○                                   | △         |    |    |
|   | 本体のひび割れ、亀裂、漏水            | ○                                   | △         |    |    |
|   | 本体の沈下・浮上                 | ○                                   | △         |    |    |
|   | 本体の変位・変形                 | ○                                   | △         |    |    |
| 土<br>堰<br>堤                                 | 崩壊                       | ○                                   | △         |    |    |
|   | 土堰堤法面<br>湧水、流水による浸食      | ○                                   | △         |    |    |
|   | 堰堤の不等沈下                  | ○                                   | △         |    |    |
|   | 補強材<br>法棒の破損、変形、老朽化      |                                     |           |    |    |
|   | 植栽<br>植生の活力(葉色、密度、病害虫)   |                                     |           |    |    |
|   | 雑草・雜木の繁茂                 |                                     |           |    |    |
| 雨水<br>排水<br>施設                              | 外周水路<br>小段水路の損傷、雑草の繁茂    | ○                                   | 異常なし      |    |    |
|   | U字溝の目地ずれ、不等沈下            | ○                                   | △         |    |    |
|   | 土砂の堆積                    | ○                                   | △         |    |    |
|   | グレーティング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷   | ○                                   | △         |    |    |
|   | 調整池<br>流入管の損傷            | ○                                   | △         |    |    |
|   | 調整池<br>土砂の堆積             | ○                                   | △         |    |    |
| 遮<br>水<br>工                                 | 調整池側面の浸食                 | ○                                   | △         |    |    |
|   | シート・保護<br>マット表面<br>異常な伸び | ○                                   | △         |    |    |
|   | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ         | ○                                   | △         |    |    |
|   | 接合部の剥がれ、口あき              | ○                                   | △         |    |    |
|   | 滯水、湧水                    | ○                                   | △         |    |    |
|   | 押し出し(浮き上がり)              | ○                                   | △         |    |    |
|   | ガス噴出                     | ○                                   | △         |    |    |
|   | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷          |                                     |           |    |    |
|   | 雑草の生育                    |                                     |           |    |    |
|   | シート固定工<br>亀裂・クラック        | ○                                   | △         |    |    |
| 漏水<br>検知<br>システム                            | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動           | ○                                   | △         |    |    |
|   | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間         | ○                                   | △         |    |    |
|   | シート固定工から遮水シートの抜け         | ○                                   | △         |    |    |
|   | シート固定工の損傷                | ○                                   | △         |    |    |
| 地下水<br>管理                                   | 電気式漏水<br>検知システム<br>漏水管理  |                                     |           |    |    |
|   | 動作確認                     |                                     |           |    |    |
| 地下水管理                                       | 地下水水質(電気伝導率測定)           | ○                                   | 79.6 ms/m |    |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価      | 状況   | 対応 | 確認 |  |
|----------------|-----------------|---------|------|----|----|--|
| 浸出水集排水施設       | 豎管、ガス抜き管        | ○       | 異常なし |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                | ポンプ井            | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
| 水処理施設          | 水処理施設           | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       |         |      |    |    |  |
|                | 床面の清掃           |         |      |    |    |  |
| 洗車場設備          | 洗車場             | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 |         |      |    |    |  |
|                |                 |         |      |    |    |  |
|                |                 |         |      |    |    |  |
|                | 高圧洗浄機           | A M P M |      |    |    |  |
|                |                 |         |      |    |    |  |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | A M P M |      |    |    |  |
|                |                 | ○       | 異常なし |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |
| 門扉設備           |                 | ○       | △    |    |    |  |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | ○       | △    |    |    |  |
| ライフライン         | 給水設備            | ○       | △    |    |    |  |
|                | 浄化槽設備           | ○       | △    |    |    |  |
|                | 電気・通信設備         | ○       | △    |    |    |  |
|                |                 | ○       | △    |    |    |  |

## 管理型最終処分場 施設管理チェックシート

点検実施日:平成28年11月25日(水)天候(曇)

点検実施者:

| 対象施設             | 管理項目               | 評価                    | 状況 | 対応        | 確認 |
|------------------|--------------------|-----------------------|----|-----------|----|
| コンクリート堰堤         | 堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検) | ✓                     |    |           |    |
|                  | 堤体の沈下・浮上           | ✓                     |    |           |    |
|                  | 堤体の変位・変形           | ✓                     |    |           |    |
| 浸出水調整槽           | 打継目からの漏水           | ✓                     |    |           |    |
|                  | 本体のひび割れ、亀裂、漏水      | ✓                     |    |           |    |
|                  | 本体の沈下・浮上           | ✓                     |    |           |    |
|                  | 本体の変位・変形           | ✓                     |    |           |    |
| 土<br>堰<br>堤      | 崩壊                 | ✓                     |    |           |    |
|                  | 土壌侵食による浸食          | ✓                     |    |           |    |
|                  | 堰堤の不等沈下            | ✓                     |    |           |    |
|                  | 補強材                | 法枠の破損、変形、老朽化          | ✓  |           |    |
|                  | 植栽                 | 植生の活力(葉色、密度、病害虫)      | ✓  |           |    |
|                  | 雑草・雜木の繁茂           | ✓                     |    |           |    |
| 雨水<br>排水<br>施設   | 外周水路               | 小段水路の損傷、雑草の繁茂         | ✓  |           |    |
|                  |                    | U字溝の目地ずれ、不等沈下         | ✓  |           |    |
|                  |                    | 土砂の堆積                 | ✓  |           |    |
|                  |                    | グレーチング蓋の目詰り、コンクリート蓋損傷 | ✓  |           |    |
|                  | 調整池                | 流入管の損傷                | ✓  |           |    |
|                  |                    | 土砂の堆積                 | ✓  |           |    |
|                  |                    | 調整池側面の浸食              | ✓  |           |    |
| 遮<br>水<br>工      | シート・保護<br>マット表面    | 異常な伸び                 | ✓  |           |    |
|                  |                    | 膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ      | ✓  |           |    |
|                  |                    | 接合部の剥がれ、口あき           | ✓  |           |    |
|                  |                    | 滯水、湧水                 | ✓  |           |    |
|                  |                    | 押し出し(浮き上がり)           | ✓  |           |    |
|                  |                    | ガス噴出                  | ✓  |           |    |
|                  |                    | 穴あき、引っ搔き傷、引き裂き傷       | ✓  |           |    |
|                  |                    | 雑草の生育                 | ✓  |           |    |
|                  | シート固定工             | 亀裂・クラック               | ✓  |           |    |
|                  |                    | 持ち上がり、陥没、傾斜、移動        | ✓  |           |    |
|                  |                    | 遮水シートや周辺地盤との間に隙間      | ✓  |           |    |
|                  |                    | シート固定工から遮水シートの抜け      | ✓  |           |    |
| 漏水<br>検知<br>システム | 電気式漏水<br>検知システム    | 漏水管理                  | /  |           |    |
|                  |                    | 動作確認                  | /  |           |    |
|                  | 地下水管理              | 地下水水質(電気伝導率測定)        | ✓  | 79.0 mS/m |    |

| 対象施設           | 管理項目            | 評価                 | 状況         | 対応 | 確認 |  |
|----------------|-----------------|--------------------|------------|----|----|--|
| 浸出水集排水施設       | 亀裂、陥没           | ✓                  |            |    |    |  |
|                | 滯水、湧水           | ✓                  |            |    |    |  |
|                | 降雨時の排水状況        | ✓                  |            |    |    |  |
|                | ポンプ井            | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプの作動状態         | ✓          |    |    |  |
|                | 水処理施設           | 打継ぎ目からの漏水          | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体のクラック、亀裂、漏水      | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体の沈下、浮き上がり        | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 本体の変位・変形           | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 送水ポンプ類の作動状態        | ✓          |    |    |  |
| トラックスケール・受付事務所 | 計量機器の作動状態       |                    |            |    |    |  |
|                | 床面の清掃           | ✓                  |            |    |    |  |
| 洗車場            | 構造物の状況          | ✓                  |            |    |    |  |
|                | 水槽の水位、排水、沈殿槽の状況 | ✓                  |            |    |    |  |
|                | 給水設備の状況         | ✓                  |            |    |    |  |
|                | 洗車場設備周囲の清掃      | AM<br>✓ PM         |            |    |    |  |
| 高圧洗浄機          | 高圧洗浄機の作動状況      |                    |            |    |    |  |
|                | 水槽の水位、給水、送電の状況  |                    |            |    |    |  |
| 道路             | 搬入道路、土取場道路、場内道路 | 清掃状況(路面の土砂等の除去)    | AM<br>✓ PM |    |    |  |
|                |                 | 路面の変状(沈下、陥没、亀裂、落石) | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 排水施設の状況(損傷、土砂の堆積)  | ✓          |    |    |  |
|                |                 | ガードレール、カーブミラーの損傷   | ✓          |    |    |  |
| 門扉設備           |                 | 動作確認、破損、汚れ等        | ✓          |    |    |  |
| 処分場周辺の防護フェンス   |                 | 状況                 | ✓          |    |    |  |
| ライフライン         | 給水設備            | 中継ポンプ制御装置の作動状況     | ✓          |    |    |  |
|                | 浄化槽設備           | 浄化槽ポンプの作動状況        | ✓          |    |    |  |
|                | 電気・通信設備         | 埋設部の陥没等の状況         | ✓          |    |    |  |
|                |                 | 架空線部の状況            | ✓          |    |    |  |