

仮設焼却施設周辺の空間線量率

平成25年8月

単位: $\mu\text{Sv}/\text{時間}$

日付	空間線量測定																	備考
	施設内(境界含む)									施設周辺								
	貯留ヤード	バグフィルタ横	排突横	セメント固化室前室	事務所内	貯留ヤード北側	貯留ヤード北西側(仮置場看板付近)	排突南西側	焼却炉東側	モニタリングポスト(施設入口)	施設東側120m	施設南側120m	施設西側120m	施設北側120m	村道石久保線起点	村道石久保線終点	青生野協業和牛組合管理棟前	
1	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.13								
2	0.10	0.09	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.13								
3										0.13								
4										0.13								
5	0.08	0.09	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.09	0.09	0.13								
6	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.09	0.13	0.15	0.18	0.20	0.19	0.18	0.16	0.19	
7	0.09	0.08	0.09	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.08	0.13								
8	0.09	0.07	0.08	0.09	0.09	0.10	0.12	0.11	0.08	0.13								
9	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	0.09	0.11	0.11	0.09	0.13								
10										0.13								
11										0.13								
12										0.13								
13										0.13								
14										0.13								
15										0.13								
16										0.14								
17										0.14								
18										0.14								
19	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.12	0.10	0.14								
20	0.10	0.10	0.10	0.09	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.17	0.20	0.19	0.23	0.19	0.20	0.22	
21	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.11	0.11	0.09	0.13								
22	0.10	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.10	0.10	0.09	0.13								
23	0.11	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.08	0.13								
24										0.13								
25										0.13								
26	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.12	0.10	0.09	0.13								
27	0.11	0.09	0.08	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.09	0.13	0.17	0.19	0.21	0.24	0.17	0.18	0.21	
28	0.09	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10	0.09	0.13								
29	0.09	0.12	0.10	0.08	0.09	0.09	0.10	0.11	0.09	0.13	0.17	0.18	0.21	0.21	0.19	0.18	0.17	
30	0.09	0.12	0.10	0.09	0.08	0.11	0.11	0.10	0.10	0.13	0.18	0.19	0.20	0.20	0.17	0.19	0.20	
31	0.10	0.12	0.10	0.10	0.09	0.11	0.11	0.12	0.08	0.13	0.17	0.18	0.20	0.24	0.19	0.18	0.20	

注: データは、当日15:00現在の測定値。

※: モニタリングポストのデータは、日平均値。

※: 施設周辺(モニタリングポストは除く)のデータは、原則、週1毎の測定となります。