放射能濃度測定結果 平成27年度												
	粉じん放射能濃度(Bq/m³)											
測定月	南相馬市 塚原仮置場											
	測定場所:仮置場周囲											
	北東			南東			南西			北西		
	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	合計									
4	ND	ND	_	_	_	_		_	_	ND	ND	_
5	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	-	_	_	_
6	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_
7	_	_	_	_	_	_	ND	ND	_	ND	ND	_
8	_	_	_	_	_	_	ND	ND	_	ND	ND	_
9	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_
10	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	-	_	_	_
11	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_
12	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_
1	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_
2	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_
3	ND	ND	_	_	_	_	ND	ND	_	_	_	_

ND:通常の定量限界値未満