

浪江町仮設焼却施設 令和6年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.084	0.099	0.087	0.090	0.067	0.075	0.077	0.079	0.064	0.061	0.060	0.065	0.11	0.08	0.07	0.12
2	0.088	0.091	0.082	0.086	0.066	0.060	0.072	0.070	0.072	0.068	0.070	0.069	—	—	—	—
3	0.090	0.088	0.093	0.086	0.062	0.076	0.059	0.069	0.057	0.069	0.056	0.056	—	—	—	—
4	0.095	0.093	0.087	0.085	0.064	0.068	0.078	0.065	0.077	0.066	0.061	0.064	—	—	—	—
5	0.083	0.085	0.094	0.089	0.060	0.062	0.073	0.069	0.073	0.065	0.079	0.071	—	—	—	—
6	0.072	0.077	0.086	0.081	0.066	0.074	0.074	0.075	0.056	0.059	0.071	0.068	—	—	—	—
7	0.082	0.079	0.085	0.074	0.071	0.064	0.063	0.068	0.062	0.065	0.066	0.059	—	—	—	—
8	0.087	0.089	0.087	0.082	0.070	0.075	0.063	0.080	0.061	0.074	0.069	0.076	0.10	0.08	0.06	0.11
9	0.086	0.086	0.090	0.092	0.061	0.066	0.073	0.067	0.073	0.085	0.061	0.070	—	—	—	—
10	0.098	0.106	0.077	0.090	0.065	0.067	0.071	0.062	0.065	0.070	0.066	0.069	—	—	—	—
11	0.079	0.093	0.094	0.092	0.072	0.074	0.071	0.065	0.062	0.078	0.065	0.077	—	—	—	—
12	0.090	0.089	0.089	0.081	0.070	0.063	0.068	0.064	0.068	0.067	0.075	0.061	—	—	—	—
13	0.086	0.094	0.088	0.095	0.058	0.072	0.066	0.067	0.064	0.076	0.055	0.077	—	—	—	—
14	0.078	0.079	0.091	0.085	0.076	0.076	0.068	0.068	0.076	0.074	0.073	0.071	—	—	—	—
15	0.087	0.090	0.096	0.089	0.077	0.073	0.070	0.079	0.065	0.072	0.072	0.065	0.10	0.08	0.06	0.12
16	0.074	0.085	0.085	0.099	0.068	0.062	0.068	0.076	0.070	0.059	0.061	0.069	—	—	—	—
17	0.092	0.077	0.086	0.099	0.078	0.067	0.071	0.072	0.069	0.061	0.065	0.068	—	—	—	—
18	0.103	0.086	0.085	0.080	0.058	0.067	0.077	0.063	0.063	0.068	0.067	0.076	—	—	—	—
19	0.090	0.083	0.092	0.091	0.066	0.065	0.075	0.077	0.059	0.078	0.062	0.079	—	—	—	—
20	0.085	0.095	0.080	0.090	0.068	0.073	0.072	0.073	0.067	0.068	0.088	0.071	—	—	—	—
21	0.094	0.122	0.101	0.096	0.067	0.086	0.075	0.071	0.066	0.088	0.077	0.077	—	—	—	—
22	0.095	0.095	0.090	0.079	0.077	0.073	0.065	0.077	0.068	0.072	0.069	0.063	0.10	0.09	0.07	0.12
23	0.085	0.089	0.090	0.097	0.065	0.059	0.069	0.070	0.061	0.073	0.065	0.063	—	—	—	—
24	0.086	0.090	0.081	0.080	0.067	0.078	0.067	0.066	0.064	0.074	0.073	0.065	—	—	—	—
25	0.083	0.093	0.085	0.098	0.076	0.066	0.064	0.075	0.077	0.061	0.073	0.078	—	—	—	—
26	0.084	0.090	0.088	0.086	0.064	0.061	0.068	0.068	0.071	0.072	0.077	0.073	—	—	—	—
27	0.096	0.086	0.096	0.081	0.068	0.072	0.069	0.069	0.073	0.074	0.058	0.060	—	—	—	—
28	0.087	0.096	0.087	0.075	0.070	0.072	0.070	0.075	0.071	0.070	0.063	0.063	—	—	—	—
29	0.075	0.092	0.078	0.108	0.070	0.075	0.060	0.073	0.069	0.073	0.060	0.067	0.10	0.08	0.06	0.13

備考

浪江町仮設焼却施設 令和6年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	仮設灰保管施設(その2) ※1 北				仮設灰保管施設(その2) ※1 西				仮設灰保管施設(その2) ※1 南				仮設灰保管施設(その2) ※1 東				仮設灰保管施設(その2) 業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考 ※1 仮設灰保管施設(その2) 運營業務が終了し、10月から解体撤去工事開始に伴い、モニタリングポスト測定終了