

JESCO北海道事業所の排気中の放射能濃度測定結果（処理時モニタリング）

施設名	地点名	搬入前				処理中（8/16～9/5）				処理後物搬出後			
		ろ紙部 (Bq/m ³)		ドレン部 (Bq/m ³)		ろ紙部 (Bq/m ³)		ドレン部 (Bq/m ³)		ろ紙部 (Bq/m ³)		ドレン部 (Bq/m ³)	
		¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
当初施設	① 第1系統排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	② 第2系統排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	③ 第3-1系統排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	④ 第3-2系統排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑤ 第3-3系統排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑥ 換気空調設備排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑦ 分析設備排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
増設施設	⑧ プラズマ系統排気1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑨ プラズマ系統排気2	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑩ 分析設備排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				
	⑪ 換気空調設備排気	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND				

※排気中の放射能濃度は検出限界値未満 (<1Bq/m³、ND=Not Detected)であることを確認します。

