




図-1 固型化処理施設のモニタリングポスト位置





図-2 第二保管施設のモニタリングポスト位置

固型化処理施設 モニタリングポストNo.1

2018年(30年度)8月～10月(データ回収期間2018年8月23日13時16分～2018年10月20日10時15分)

測定点:敷地境界



固型化処理施設 モニタリングポストNo.6

2018年(30年度)8月～10月(データ回収期間2018年8月23日13時16分～2018年10月20日10時15分)

測定点:敷地境界

空間線量率(μ Sv/h)

0.500
0.450
0.400
0.350
0.300
0.250
0.200
0.150
0.100
0.050
0.000

2018年8月23日
測定再開

9月11日3時16分～9月11日12時42分
電圧低下によるデータ欠損


9月29日22時16分～10月1日7時45分
電圧低下によるデータ欠損

2018年10月20日
データ回収


継続測定中

8/1 8/6 8/11 8/16 8/21 8/26 8/31 9/5 9/10 9/15 9/20 9/25 9/30 10/5 10/10 10/15 10/20 10/25 10/30

測定日



第二保管施設 モニタリングポストNo.7



第二保管施設 モニタリングポストNo.9

