

破碎・改質処理、第四保管施設 空間線量率測定結果（令和3年度）


単位：μSv/h

測定位置	項目	令和3年度											
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
No.10	最大値	0.12	0.13	0.15	0.15	0.13	0.14	0.13	0.12	0.13	0.13	0.12	0.12
	最小値	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.06	0.06
	平均値	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
No.11	最大値	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.14	0.15	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13
	最小値	0.07	0.08	0.08	0.07	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
	平均値	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10


※No.11（8月）については、8月1日00:00～8月17日17:59までの測定結果の最大値、最小値、平均値となります。

※No.11（9月）については、9月17日00:00～9月30日23:59までの測定結果の最大値、最小値、平均値となります。


モニタリングポストNo.10(2021年4月)




モニタリングポストNo.10(2021年5月)




モニタリングポストNo.10(2021年6月)




モニタリングポストNo.10(2021年7月)




モニタリングポストNo.10(2021年8月)




モニタリングポストNo.10(2021年9月)




モニタリングポストNo.10(2021年10月)




モニタリングポストNo.10(2021年11月)




モニタリングポストNo.10(2021年12月)




モニタリングポストNo.10(2022年 1月)




モニタリングポストNo.10(2022年 2月)




モニタリングポストNo.10(2022年 3月)




モニタリングポストNo.11 (2021年4月)




モニタリングポストNo.11 (2021年5月)




モニタリングポストNo.11 (2021年6月)



モニタリングポストNo.11(2021年7月)




モニタリングポストNo.11 (2021年8月)




※ 8月17日(火)18時過ぎにモニタリングポストNo.11測定装置の検出器に不具合が生じた。このため検出器交換までの代替措置として実施した同地点におけるサーベイメータによる作業前(07:30)、作業中(09:30)及び作業後の(16:30)の1日3回の測定結果を示す。

モニタリングポストNo.11(2021年9月)




※ 9月16日(木)不具合の生じていたモニタリングポストNo.11測定装置の検出器の交換作業を実施した。また、先月同様交換日までは、同地点におけるサーベイメータによる作業前(07:30)、作業中(09:30)及び作業後の(16:30)の1日3回の測定結果を示す。


モニタリングポストNo.11 (2021年10月)




モニタリングポストNo.11 (2021年11月)




モニタリングポストNo.11 (2021年12月)




モニタリングポストNo.11(2022年 1月)



モニタリングポストNo.11(2022年 2月)



モニタリングポストNo.11(2022年 3月)



破碎・改質処理、第四保管施設

