

点検月 平成 28 年 9 月

## 機械設備定期点検(1)

設備名	点検項目	周期	点検結果	設備名	点検項目	周期	点検結果	
原水調整設備	調整槽 ポンプ	浮遊物除去	6	—	砂ろ過塔	洗浄工程確認	月	○
		本体付着物除去	年	—		空洗タイマー設定値(分)	月	○
		潤滑油交換	年	—		逆洗タイマー設定値(分)	月	○
		外観	年	—		空気弁動作確認	月	○
		プロペラ確認	年	—		洗浄工程確認	月	○
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		逆洗タイマー設定値(分)	月	○
	原水槽 No.1原水 ポンプ	浮遊物除去	月	○		空気弁動作確認	月	○
		フロートスイッチ動作	年	—		洗浄工程確認	月	○
		本体付着物除去	月	○		逆洗タイマー設定値(分)	月	○
		潤滑油交換	年	—		空気弁動作確認	月	○
		外観	年	—		本体付着物除去	年	—
生物処理	No.2原水 ポンプ	プロペラ確認	年	—	ゼオライ ト原水槽 ゼオライト原水 ポンプ	潤滑油交換	年	—
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		外観	年	—
		本体付着物除去	年	—		プロペラ確認	年	—
		潤滑油交換	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		外観	年	—		浮遊物除去	6	—
		プロペラ確認	年	—		浮遊物除去	6	—
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		フリクトスイッチ動作確認	6	—
	揚水 計量槽	汚泥等の堆積	月	○		本体付着物除去	年	—
		槽内清掃	月	○		潤滑油交換	年	—
		回転部スケール除去	年	—		外観	年	—
		プロペラ確認	年	—		プロペラ確認	年	—
		トラフの損傷、越流状況	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
凝集沈殿	第一沈殿池	浮遊物の除去	月	○	消毒槽 放流槽 No.1処理水 移送ポンプ	本体付着物除去	年	—
		グリス充填	6	—		潤滑油交換	年	—
		本体付着物除去	年	—		外観	年	—
		潤滑油交換	年	—		プロペラ確認	年	—
		外観	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
	第一汚泥 ピット	プロペラ確認	年	—		浮遊物除去	6	—
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		本体付着物除去	年	—
		1槽 散気状態	月	○		潤滑油交換	年	—
		2槽 散気状態	月	○		外観	年	—
		3槽 散気状態	月	○		プロペラ確認	年	—
高度処理設備	硝化槽	4槽 散気状態	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		5槽 散気状態	月	○		本体付着物除去	年	—
		6槽 散気状態	月	○		潤滑油交換	年	—
		1槽 水中攪拌機攪拌状況	月	○		外観	年	—
		オイル交換(業者)	年	—		プロペラ確認	年	—
	脱窒素槽	2槽 水中攪拌機攪拌状況	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		オイル交換(業者)	年	—		本体付着物除去	年	—
		3槽 水中攪拌機攪拌状況	月	○		潤滑油交換	年	—
		オイル交換(業者)	年	—		外観	年	—
		散気状態	月	○		プロペラ確認	年	—
高度処理設備	再曝氣槽	本体付着物除去	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		潤滑油交換	年	—		本体付着物除去	年	—
		外観	年	—		潤滑油交換	年	—
		プロペラ確認	年	—		外観	年	—
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—		プロペラ確認	年	—
	第二PH 調整槽	回転部スケール除去	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		プロペラ確認	年	—		本体付着物除去	年	—
		散気状態	月	○		潤滑油交換	年	—
		電磁弁動作確認	月	○		外観	年	—
		回転部スケール除去	年	—		プロペラ確認	年	—
高度処理設備	混合槽	プロペラ確認	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—
		No.1 搅拌機	回転部スケール除去	年	—	本体付着物除去	年	—
		プロペラ確認	年	—	潤滑油交換	年	—	
		No.2 搅拌機	回転部スケール除去	年	—	外観	年	—
		プロペラ確認	年	—	プロペラ確認	年	—	
	第二 沈殿槽	トラフの損傷、越流状況	月	○	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		浮遊物の除去	月	○	本体付着物除去	年	—	
		搔き機	グリス充填	6	—	潤滑油交換	年	—
		搅拌機	回転部スケール除去	年	—	外観	年	—
		プロペラ確認	年	—	プロペラ確認	年	—	
高度処理設備	中和槽	浮遊物除去	6	—	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		フリクトレブルスイッチ動作	6	—	本体付着物除去	年	—	
		ろ過 原水槽	本体付着物除去	年	—	潤滑油交換	年	—
		ろ過原水 ポンプ	潤滑油交換	年	—	外観	年	—
		ろ過原水 ポンプ	外観	年	—	プロペラ確認	年	—
	ろ過 原水槽	プロペラ確認	年	—	キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	本体付着物除去	年	—	
		ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ	ろ過原水 ポンプ

○…異常なし又は実施

△…異常あるも運転可

×…異常あり(要修理)

▲…修理中

備考

点検月 平成 28年 9月

## 機械設備定期点検(2)

設備名	点検項目		周期	点検結果	設備名	点検項目		周期	点検結果
薬品貯留槽	メタノール	ストレーナー清掃	年	—	空気圧縮機	ねじ、ナットの緩み	月	○	
	苛性ソーダ	ストレーナー清掃	年	—		ベルトの伸び、傷み	月	○	
	塩化第二鉄	ストレーナー清掃	年	—		吸引ろ過器詰め物点検	月	○	
	硫酸	ストレーナー清掃	年	—		運転開始圧力(Mpa)	月	○	
	リン酸	ストレーナー清掃	年	—		運転停止圧力(Mpa)	月	○	
		タンク内部確認	年	—		潤滑油交換	6	—	
	凝聚助剤A	ストレーナー清掃	月	○		吸引ろ過器詰め物交換	年	—	
		タンク内部確認	年	—		タンクの清掃点検	年	—	
	凝聚助剤B	ストレーナー清掃	月	○		本体付着物除去	6	—	
		タンク内部確認	年	—		潤滑油交換	年	—	
薬品注入設備	メタノール	潤滑油交換	6	—	第二汚泥ピット	外観	年	—	
	No.1苛性ソーダ	潤滑油交換	6	—		プロペラ確認	年	—	
	No.2苛性ソーダ	潤滑油交換	6	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
	No.3苛性ソーダ	潤滑油交換	6	—		浮遊物除去	6	—	
	No.4苛性ソーダ	潤滑油交換	6	—		本体付着物除去	6	—	
	塩化第二鉄	潤滑油交換	6	—		潤滑油交換	年	—	
	硫酸	潤滑油交換	6	—		外観	年	—	
	凝聚助剤	潤滑油交換	6	—		プロペラ確認	年	—	
	メタノール	実量測定(ml/分)	月	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
	塩化第二鉄	実量測定(ml/分)	月	○	汚泥濃縮槽	散気管確認	6	—	
薬品注入量	りん酸	実量測定(ml/分)	月	○		フリクトレベルスイッチ動作	6	—	
	凝聚助剤	実量測定(ml/分)	月	○		浮遊物除去	6	—	
	No.1曝気プロワ	温度	3	○		本体付着物除去	6	—	
		安全弁動作	3	○		潤滑油交換	年	—	
		各接合部綿付	3	○		外観	年	—	
		Vベルト張り状態	3	○		プロペラ確認	年	—	
		ベアリンググリス交換	6	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		ギャオイル交換	6	—	汚泥貯留槽	浮遊物除去	6	—	
		Vベルト交換	年	—		本体付着物除去	6	—	
		圧力計交換	年	—		潤滑油交換	年	—	
		吸込フィルタ清掃	年	—		外観	年	—	
プロワ設備	No.2曝気プロワ	温度	3	○		プロペラ確認	年	—	
		安全弁動作	3	○		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		各接合部綿付	3	○	床排水	浮遊物除去	6	—	
		Vベルト張り状態	3	○		本体付着物除去	6	—	
		ベアリンググリス交換	6	—		潤滑油交換	年	—	
		ギャオイル交換	6	—		外観	年	—	
		Vベルト交換	年	—		プロペラ確認	年	—	
		圧力計交換	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		吸込フィルタ清掃	年	—	給排水設備	浮遊物除去	6	—	
		温度	3	—		本体付着物除去	6	—	
プロワ	No.3曝気プロワ	安全弁動作	3	—		潤滑油交換	年	—	
		各接合部綿付	3	—		外観	年	—	
		Vベルト張り状態	3	—		プロペラ確認	年	—	
		ベアリンググリス交換	6	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		ギャオイル交換	6	—	第二雑排水槽	浮遊物除去	6	—	
		Vベルト交換	年	—		本体付着物除去	6	—	
		圧力計交換	年	—		潤滑油交換	年	—	
		吸込フィルタ清掃	年	—		外観	年	—	
		温度	3	—		プロペラ確認	年	—	
		安全弁動作	3	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
原水槽搅拌プロワ	No.3曝気プロワ	各接合部綿付	3	—	フレッシュヤー	浮遊物除去	6	—	
		Vベルト張り状態	3	—		本体付着物除去	6	—	
		ベアリンググリス交換	6	—		潤滑油交換	年	—	
		ギャオイル交換	6	—		外観	年	—	
		Vベルト交換	年	—		プロペラ確認	年	—	
		圧力計交換	年	—		キャブタイヤケーブル絶縁	年	—	
		吸込フィルタ清掃	年	—	第一PH調整槽	槽内点検	月	○	
		温度	3	—		警報の有無	月	○	
		安全弁動作	3	—		清掃	年	—	
		各接合部綿付	3	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.55-7.05	
汚泥貯留槽搅拌プロワ		Vベルト張り状態	3	—		KCL確認、補充	月	○	
		ベアリンググリス交換	6	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		ギャオイル交換	6	—	硝化槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	8.15-8.25	
		Vベルト交換	年	—		KCL確認、補充	月	○	
		圧力計交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		吸込フィルタ清掃	年	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.45-6.55	
		温度	3	—		KCL確認、補充	月	○	
		安全弁動作	3	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		各接合部綿付	3	—	第二PH調整槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.35-6.45	
		Vベルト張り状態	3	—		KCL確認、補充	月	○	
空洗プロワ		ベアリンググリス交換	6	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		ギャオイル交換	6	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85	
		Vベルト交換	年	—		KCL確認、補充	月	○	
		フィルタエレメント交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		安全弁動作	3	○	混和槽	設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85	
		Vベルト張り状態	3	○		KCL確認、補充	月	○	
		ベアリンググリス交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		ギャオイル交換	3	○		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.35-6.45	
		Vベルト交換	年	—	中和槽	KCL確認、補充	月	○	
		フィルタエレメント交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		安全弁動作	3	○		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85	
		Vベルト張り状態	3	○		KCL確認、補充	月	○	
		ベアリンググリス交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	
		ギャオイル交換	年	—		設定値(薬注ポンプon-off)	月	6.75-6.85	
		Vベルト交換	年	—		KCL確認、補充	月	○	
		フィルタエレメント交換	年	—		電極の清掃及び校正	月	○	

○…異常なし又は実施

×…異常あり(要修理)

△…異常あるも運転可

▲…修理中

## 備考

No.3曝気プロワの3ヶ月点検は、停止中のため行っておりません。