

令和7年度クリーンセンターふたば における福島県の取組について

令和8年3月26日
福島県生活環境部
中間貯蔵・除染対策課

1 状況確認

○目的

- ◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する



2期埋立地の状況



東平封入施設の状況

○確認内容

- ◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準等の適合状況
- ◆施設の管理方法や環境モニタリング計画を定めた埋立処分実施要綱(案)(環境省策定)の遵守状況

項目	確認日	確認者	確認方法	確認項目	確認場所
施設	5月20日 7月16日 11月26日 1月20日	福島県 大熊町	●現地での 目視確認 ●書類確認	<ul style="list-style-type: none"> ●特定廃棄物の飛散流出防止対策(覆土等) ●施設の維持管理状況 ●施設の点検記録 ●環境省のモニタリング結果 	<ul style="list-style-type: none"> ●埋立地(1期・2期) ●埋立資材製作ヤード(5月) ●セメント固型化施設(7月) ●不燃物詰替施設(7月) ●東平封入施設(11月) ●浸出水処理施設(1月) ●地下水採水地点等(1月)
輸送	6月20日 9月3日			<ul style="list-style-type: none"> ●特定廃棄物の飛散流出防止対策(容器収納等) ●車両に携行する書面や器具の状況 ●特定廃棄物の保管状況 	<ul style="list-style-type: none"> ●大熊町東平仮設灰保管施設(6月) ●旧大熊第三工区受入・分別施設(9月) ●クリーンセンターふたば管理棟(9月)

○結果

- ◆関係法令等に基づき、施設が適正に運営されていることを確認した

2 環境モニタリング

○目的

- ◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する

○調査内容

- ◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準（放流水の水質基準）の適合状況
- ◆埋立処分実施要綱(案)で定める項目



空間線量率の測定



処理水の採取

調査日	調査者	調査項目	結果
5月20日 7月16日 10月21日 1月20日	福島県	①空間線量率 ②放射能濃度（大気浮遊じん、浸出水原水、処理水、防災調節池放出水、地下水、河川水） ③有害物質等（浸出水原水、処理水、地下水） ④ふっ素及びほう素濃度（河川水）	①変化なし ②不検出 ③地下水のカドミウムが環境基準を超過（環境省による原因調査の結果、自然由来と推定） ④基準超過なし

○結果

- ◆これまでの結果と同程度であり、周辺環境への影響は確認されなかった