

南相馬市仮設焼却施設1号炉 令和3年1月 空間線量率測定結果

| 測定日 | 測定項目 | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------|-------|-------|-------|-----------|-------|-------|-------|---------------------|------|------|------|
| | 空間線量率($\mu\text{Sv/h}$) | | | | | | | | | | | |
| | 業務用地入口 | | | | 業務用地東側 | | | | 業務用地境界 | | | |
| | モニタリングポスト | | | | モニタリングポスト | | | | NaIシンチレーション式サーベイメータ | | | |
| | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 朝 | 昼 | 夕 | 夜 | 東 | 南 | 西 | 北 |
| 1 | 0.119 | 0.119 | 0.122 | 0.118 | 0.153 | 0.144 | 0.153 | 0.149 | — | — | — | — |
| 2 | 0.118 | 0.120 | 0.119 | 0.118 | 0.144 | 0.148 | 0.145 | 0.143 | — | — | — | — |
| 3 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.137 | 0.146 | 0.142 | 0.145 | — | — | — | — |
| 4 | 0.118 | 0.121 | 0.118 | 0.120 | 0.151 | 0.146 | 0.143 | 0.146 | 0.18 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| 5 | 0.119 | 0.118 | 0.118 | 0.120 | 0.148 | 0.154 | 0.144 | 0.154 | — | — | — | — |
| 6 | 0.119 | 0.119 | 0.118 | 0.120 | 0.154 | 0.142 | 0.144 | 0.148 | — | — | — | — |
| 7 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.146 | 0.161 | 0.140 | 0.149 | — | — | — | — |
| 8 | 0.119 | 0.120 | 0.120 | 0.121 | 0.150 | 0.150 | 0.147 | 0.148 | — | — | — | — |
| 9 | 0.120 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.146 | 0.151 | 0.150 | 0.149 | — | — | — | — |
| 10 | 0.119 | 0.121 | 0.120 | 0.119 | 0.147 | 0.150 | 0.147 | 0.140 | — | — | — | — |
| 11 | 0.120 | 0.120 | 0.119 | 0.120 | 0.144 | 0.146 | 0.143 | 0.151 | 0.19 | 0.10 | 0.10 | 0.12 |
| 12 | 0.129 | 0.116 | 0.120 | 0.117 | 0.152 | 0.142 | 0.139 | 0.138 | — | — | — | — |
| 13 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.119 | 0.134 | 0.146 | 0.146 | 0.152 | — | — | — | — |
| 14 | 0.119 | 0.119 | 0.118 | 0.118 | 0.153 | 0.145 | 0.160 | 0.160 | — | — | — | — |
| 15 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.162 | 0.152 | 0.156 | 0.144 | — | — | — | — |
| 16 | 0.119 | 0.120 | 0.121 | 0.120 | 0.155 | 0.154 | 0.169 | 0.166 | — | — | — | — |
| 17 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.165 | 0.172 | 0.163 | 0.155 | — | — | — | — |
| 18 | 0.118 | — | — | — | 0.153 | — | — | — | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.18 | 0.09 | 0.12 | 0.12 |
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |

備考 業務用地入口及び業務用地東側のモニタリングポストは、1月18日に撤去したため測定終了。