

浪江町仮設焼却施設 令和7年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	0.089	0.088	0.088	0.090	0.074	0.066	0.073	0.072	0.068	0.079	0.068	0.075	—	—	—	—
2	0.086	0.091	0.076	0.085	0.066	0.074	0.067	0.073	0.069	0.070	0.074	0.074	—	—	—	—
3	0.080	0.090	0.085	0.091	0.062	0.075	0.073	0.071	0.067	0.069	0.062	0.059	—	—	—	—
4	0.098	0.097	0.087	0.082	0.068	0.074	0.076	0.061	0.081	0.068	0.064	0.065	—	—	—	—
5	0.086	0.092	0.088	0.085	0.075	0.064	0.074	0.067	0.064	0.065	0.071	0.062	—	—	—	—
6	0.095	0.078	0.076	0.087	0.073	0.062	0.081	0.070	0.056	0.060	0.067	0.066	0.10	0.08	0.06	0.11
7	0.087	0.090	0.084	0.099	0.071	0.079	0.064	0.072	0.063	0.064	0.053	0.064	—	—	—	—
8	0.092	0.091	0.098	0.087	0.070	0.067	0.070	0.074	0.062	0.062	0.072	0.061	—	—	—	—
9	0.080	0.087	0.085	0.077	0.058	0.067	0.063	0.064	0.064	0.067	0.057	0.058	—	—	—	—
10	0.088	0.101	0.083	0.086	0.072	0.070	0.063	0.083	0.061	0.071	0.071	0.066	—	—	—	—
11	0.096	0.086	0.086	0.085	0.065	0.072	0.073	0.067	0.071	0.062	0.067	0.064	—	—	—	—
12	0.086	0.095	0.092	0.087	0.069	0.072	0.081	0.075	0.054	0.060	0.067	0.065	—	—	—	—
13	0.084	0.081	0.074	0.086	0.069	0.070	0.067	0.073	0.061	0.057	0.060	0.068	0.09	0.08	0.07	0.12
14	0.085	0.081	0.085	0.087	0.071	0.064	0.071	0.069	0.062	0.068	0.065	0.067	—	—	—	—
15	0.102	0.083	0.078	0.090	0.062	0.068	0.072	0.066	0.061	0.063	0.059	0.058	—	—	—	—
16	0.088	0.085	0.078	0.090	0.070	0.065	0.069	0.078	0.068	0.072	0.062	0.065	—	—	—	—
17	0.090	0.093	0.097	0.094	0.066	0.081	0.070	0.068	0.071	0.063	0.064	0.067	—	—	—	—
18	0.076	0.086	0.093	0.088	0.067	0.079	0.059	0.069	0.064	0.076	0.064	0.073	—	—	—	—
19	0.086	0.075	0.102	0.098	0.063	0.065	0.077	0.077	0.061	0.059	0.063	0.066	—	—	—	—
20	0.103	0.092	0.078	0.086	0.064	0.072	0.062	0.067	0.054	0.061	0.063	0.061	0.10	0.08	0.07	0.12
21	0.092	0.088	0.085	0.084	0.065	0.068	0.071	0.071	0.067	0.064	0.055	0.072	—	—	—	—
22	0.099	0.085	0.084	0.088	0.061	0.067	0.069	0.071	0.065	0.063	0.061	0.063	—	—	—	—
23	0.082	0.081	0.088	0.093	0.059	0.072	0.064	0.064	0.067	0.063	0.066	0.071	—	—	—	—
24	0.092	0.089	0.091	0.090	0.068	0.074	0.062	0.074	0.068	0.068	0.063	0.067	—	—	—	—
25	0.077	0.085	0.087	0.081	0.063	0.059	0.062	0.078	0.067	0.061	0.069	0.073	—	—	—	—
26	0.085	0.079	0.087	0.096	0.074	0.065	0.068	0.074	0.062	0.063	0.072	0.065	—	—	—	—
27	0.091	0.087	0.078	0.083	0.069	0.067	0.060	0.069	0.060	0.064	0.065	0.059	0.09	0.08	0.06	0.12
28	0.086	0.085	0.078	0.083	0.075	0.069	0.068	0.070	0.066	0.065	0.065	0.069	—	—	—	—
備考																

浪江町仮設焼却施設 令和7年2月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																			
	空間線量率($\mu\text{Sv/h}$)																			
	仮設灰保管施設(その2) ※1 北				仮設灰保管施設(その2) ※1 西				仮設灰保管施設(その2) ※1 南				仮設灰保管施設(その2) ※1 東				仮設灰保管施設(その2) ※2 業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜
1	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
5	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
8	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
9	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
11	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
12	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
13	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
14	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
15	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
16	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
17	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
18	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
19	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
21	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
22	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
23	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
24	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
25	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
26	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
27	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
28	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

備考 ※1 仮設灰保管施設(その2)運営業務が終了し、令和5年10月から解体撤去工事開始に伴い、モニタリングポスト測定終了

※2 令和6年7月31日に仮設灰保管施設(その2)の解体撤去工事終了に伴い、業務用地境界空間線量率測定終了