

## 浪江町仮設焼却施設 令和7年5月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目																
	空間線量率( $\mu$ Sv/h)																
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界				
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ				
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.08	0.10	
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.08	0.07	0.09	
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.08	0.09	
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.06	0.10	
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.06	0.10	
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.08	0.11	
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.08	0.10	
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.06	0.11	
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.07	0.11	
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.08	0.07	0.11	
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.08	0.07	0.09	
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.08	0.11	
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.09	0.07	0.11	
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.06	0.10	
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.09	0.06	0.10	
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.09	0.06	0.11	
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.06	0.11	
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.07	0.12	
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.11	
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.11	
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.07	0.10	
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	0.07	0.12	
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.08	0.08	0.12	
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.09	0.08	0.12	

備考 ※1 仮設焼却施設運営業務が終了し、4月から解体撤去工事開始に伴い、モニタリングポスト測定終了