

浪江町仮設焼却施設 令和7年8月 空間線量率測定結果

測定日	測 定 項 目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.07	0.07	0.11
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.07	0.12
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.07	0.11
5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.07	0.11
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.07	0.11
7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.07	0.10
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.11
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.11
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.08	0.12
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.09	0.08	0.13
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.06	0.08	0.08	0.11
23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.06	0.12
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.11
28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.07	0.08	0.07	0.12
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

備考 ※1 仮設焼却施設運営業務が終了し、4月から解体撤去工事開始に伴い、モニタリングポスト測定終了