

浪江町仮設焼却施設 令和8年3月 空間線量率測定結果

測定日	測定項目															
	空間線量率(μ Sv/h)															
	業務用地出入口付近				業務用地西側・管理棟付近				業務用地北側・仮設保管施設付近				業務用地境界			
	モニタリングポスト				モニタリングポスト				モニタリングポスト				NaIシンチレーション式サーベイメータ			
	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	朝	昼	夕	夜	東	南	西	北
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.09	0.12
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.10	0.11
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.10	0.12
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.10	0.12
6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.10	0.12
7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.08	0.10	0.12
8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.10	0.13
10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.09	0.11	0.13
11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.10	0.12
12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.08	0.10	0.13
13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.09	0.10	0.12
14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.08	0.10	0.12
15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.09	0.08	0.10	0.12
17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.08	0.11	0.13
18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	0.08	0.10	0.12
19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

備考 ※1 仮設焼却施設運営業務が終了し、4月から解体撤去工事開始に伴い、モニタリングポスト測定終了。

※2 場内構造物の撤去完了に伴い、令和8年3月18日で測定終了。