


破碎・改質処理、第四保管施設 空間線量率測定結果（令和6年度）

単位：μSv/h


測定位置	項目	令和6年度（解体・撤去工事期間中）												
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
No.10	最大値	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.09	-	-
	最小値	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-
	平均値	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	-	-
No.11	最大値	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.10	-	-
	最小値	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	-	-
	平均値	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	-	-

※表中の測定値は、現場稼働日の定時（AM10:00頃）に1回、NaIシンチレーション式サーベイメータを用いてそれぞれのモニタリングポスト位置で測定した結果をまとめたものです。


モニタリングポストNo.10(2024年 4月)




モニタリングポストNo.10(2024年5月)




モニタリングポストNo.10(2024年 6月)




モニタリングポストNo.10(2024年7月)




モニタリングポストNo.10(2024年 8月)




モニタリングポストNo.10(2024年 9月)




モニタリングポストNo.10(2024年 10月)




モニタリングポストNo.10(2024年 11月)




モニタリングポストNo.10(2024年 12月)




モニタリングポストNo.10(2025年 1月)




モニタリングポストNo.11(2024年 4月)




モニタリングポストNo.11 (2024年 5月)




モニタリングポストNo.11 (2024年 6月)




モニタリングポストNo.11 (2024年 7月)




モニタリングポストNo.11(2024年 8月)




モニタリングポストNo.11(2024年9月)




モニタリングポストNo.11 (2024年 10月)




モニタリングポストNo.11(2024年 11月)



モニタリングポストNo.11 (2024年 12月)



モニタリングポストNo.11 (2025年 1月)



破碎・改質処理、第四保管施設

