

点検者:

確認者:

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		堤体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	☒ 異常なし ☐		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		本体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		送水ポンプ作動状態	☒ 異常なし ☐		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	☒ 異常なし ☐		
		湧水、流水による浸食	☒ 異常なし ☐		
		堰堤の不等沈下	☐ 異常なし ☐		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	☒ 異常なし ☐		
		雑草・雑木の繁茂	☒ 異常なし ☐		
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	☒ 異常なし ☐		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	☒ 異常なし ☐		
		土砂堆積	☒ 異常なし ☐		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	☒ 異常なし ☐		
	防災調節池	流入管損傷	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池側面の浸食	☐ 異常なし ☐		
		放流口のひび	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	☐ 異常なし ☐		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	☒ 異常なし ☐		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	☒ 異常なし ☐		
		接合部の剥がれ、口あき	☒ 異常なし ☐		
		押し出し(浮き上がり)	☒ 異常なし ☐		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☒ 異常なし ☐		
		雑草の生育	☒ 異常なし ☐		
	シート固定工	亀裂・クラック	☒ 異常なし ☐		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	☒ 異常なし ☐		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	☒ 異常なし ☐		
		シート固定工から遮水シートの抜け	☒ 異常なし ☐		
	キャッピングシート	破損、隙間	☒ 異常なし ☐		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	☒ 異常なし ☐ _____		
		動作確認	☐ 異常なし ☐ _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	☒ 異常なし ☐ _____		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	☐ 異常なし ☐ _____	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	☒ 異常なし ☐ _____		
		埋立ガス	☐ 異常なし ☐ _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		処理槽内の機器	☐ 異常なし ☐ _____		
		電気・計装設備	☒ 異常なし ☐ _____		
		機器メーカーによる点検	☐ 異常なし ☐ _____		
		各所配管の防凍処置	☐ 異常なし ☐ _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	☒ 異常なし ☐ _____		
		計量器	☐ 異常なし ☐ _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	☒ 異常なし ☐ _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	【AM】 ☒ 異常なし ☐ _____ 【PM】 ☒ 異常なし ☐ _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	☒ 異常なし ☐ _____		
		ガードレールの損傷	☒ 異常なし ☐ _____		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	☒ 異常なし ☐ _____		
飛散防止設備		ネットフェンス、シート	☒ 異常なし ☐ _____		
給水設備		給水設備作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		高圧受電 電気保安管理	☐ 異常なし ☐ _____		

【2026年9月 各点検実施日】
日常点検:施設稼働日に毎日
週次点検:毎週月曜日(7日、14日、21日、28日)
月次点検:最終週次点検日(28日)

点検者:

確認者:

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		堤体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	☒ 異常なし ☐		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		本体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		送水ポンプ作動状態	☒ 異常なし ☐		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	☒ 異常なし ☐		
		湧水、流水による浸食	☒ 異常なし ☐		
		堰堤の不等沈下	☐ 異常なし ☐		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	☒ 異常なし ☐		
		雑草・雑木の繁茂	☒ 異常なし ☐		
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	☒ 異常なし ☐		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	☒ 異常なし ☐		
		土砂堆積	☒ 異常なし ☐		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	☒ 異常なし ☐		
	防災調節池	流入管損傷	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池側面の浸食	☐ 異常なし ☐		
		放流口のひび	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	☐ 異常なし ☐		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	☒ 異常なし ☐		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	☒ 異常なし ☐		
		接合部の剥がれ、口あき	☒ 異常なし ☐		
		押し出し(浮き上がり)	☒ 異常なし ☐		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☒ 異常なし ☐		
		雑草の生育	☒ 異常なし ☐		
	シート固定工	亀裂・クラック	☒ 異常なし ☐		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	☒ 異常なし ☐		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	☒ 異常なし ☐		
		シート固定工から遮水シートの抜け	☒ 異常なし ☐		
	キャッピングシート	破損、隙間	☒ 異常なし ☐		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	☒ 異常なし ☐ _____		
		動作確認	☐ 異常なし ☐ _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	☒ 異常なし ☐ _____		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	☐ 異常なし ☐ _____	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	☒ 異常なし ☐ _____		
		埋立ガス	☐ 異常なし ☐ _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		処理槽内の機器	☐ 異常なし ☐ _____		
		電気・計装設備	☒ 異常なし ☐ _____		
		機器メーカーによる点検	☐ 異常なし ☐ _____		
		各所配管の防凍処置	☐ 異常なし ☐ _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	☒ 異常なし ☐ _____		
		計量器	☐ 異常なし ☐ _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	☒ 異常なし ☐ _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	【AM】 ☒ 異常なし ☐ _____ 【PM】 ☒ 異常なし ☐ _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	☒ 異常なし ☐ _____		
		ガードレールの損傷	☒ 異常なし ☐ _____		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	☒ 異常なし ☐ _____		
飛散防止設備		ネットフェンス、シート	☒ 異常なし ☐ _____		
給水設備		給水設備作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		高圧受電 電気保安管理	☐ 異常なし ☐ _____		

【2026年9月 各点検実施日】
日常点検:施設稼働日に毎日
週次点検:毎週月曜日(7日、14日、21日、28日)
月次点検:最終週次点検日(28日)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		堤体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	☒ 異常なし ☐		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	☐ 異常なし ☐		
		本体の変位・変形	☐ 異常なし ☐		
		送水ポンプ作動状態	☒ 異常なし ☐		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	☒ 異常なし ☐		
		湧水、流水による浸食	☒ 異常なし ☐		
		堰堤の不等沈下	☐ 異常なし ☐		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	☒ 異常なし ☐		
		雑草・雑木の繁茂	☒ 異常なし ☐		
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	☒ 異常なし ☐		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	☒ 異常なし ☐		
		土砂堆積	☒ 異常なし ☐		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	☒ 異常なし ☐		
	防災調節池	流入管損傷	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池側面の浸食	☐ 異常なし ☐		
		放流口のひび	☐ 異常なし ☐		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	☐ 異常なし ☐		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	☒ 異常なし ☐		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	☒ 異常なし ☐		
		接合部の剥がれ、口あき	☒ 異常なし ☐		
		押し出し(浮き上がり)	☒ 異常なし ☐		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☒ 異常なし ☐		
		雑草の生育	☒ 異常なし ☐		
	シート固定工	亀裂・クラック	☒ 異常なし ☐		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	☒ 異常なし ☐		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	☒ 異常なし ☐		
		シート固定工から遮水シートの抜け	☒ 異常なし ☐		
	キャッピングシート	破損、隙間	☒ 異常なし ☐		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	☒ 異常なし ☐ _____		
		動作確認	☐ 異常なし ☐ _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	☒ 異常なし ☐ _____		
		地下水集排水管 の観測入孔	地下水水質 (環境基準項目等)	☐ 異常なし ☐ _____	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	☒ 異常なし ☐ _____		
		埋立ガス	☐ 異常なし ☐ _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		処理槽内の機器	☐ 異常なし ☐ _____		
		電気・計装設備	☒ 異常なし ☐ _____		
		機器メーカーによる点検	☐ 異常なし ☐ _____		
		各所配管の防凍処置	☐ 異常なし ☐ _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	☒ 異常なし ☐ _____		
		計量器	☐ 異常なし ☐ _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	☒ 異常なし ☐ _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	【AM】 ☒ 異常なし ☐ _____ 【PM】 ☒ 異常なし ☐ _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	☒ 異常なし ☐ _____		
		ガードレールの損傷	☒ 異常なし ☐ _____		
		門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	☒ 異常なし ☐ _____
飛散防止設備		ネットフェンス、シート	☒ 異常なし ☐ _____		
給水設備		給水設備作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		高圧受電 電気保安全管理	☐ 異常なし ☐ _____		

【2026年9月 各点検実施日】
日常点検:施設稼働日に毎日
週次点検:毎週月曜日(7日、14日、21日、28日)
月次点検:最終週次点検日(28日)

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
締切り堰堤		堤体の沈下・浮上	☒ 異常なし ☐		
		堤体の変位・変形	☒ 異常なし ☐		
		堤体のひび割れ、亀裂(天端での点検)	☒ 異常なし ☐		
浸出水調整槽		本体の沈下・浮上	☒ 異常なし ☐		
		本体の変位・変形	☒ 異常なし ☐		
		送水ポンプ作動状態	☒ 異常なし ☐		
土堰堤	土堰堤法面	崩壊	☒ 異常なし ☐		
		湧水、流水による浸食	☒ 異常なし ☐		
		堰堤の不等沈下	☒ 異常なし ☐		
	植栽	植生の活力(葉色、密度、病害虫)	☒ 異常なし ☐		
		雑草・雑木の繁茂	☒ 異常なし ☐		
雨水排水設備	外周水路	小段水路の損傷、雑草の繁茂	☒ 異常なし ☐		
		U字溝の目地ずれ、不等沈下	☒ 異常なし ☐		
		土砂堆積	☒ 異常なし ☐		
		グレーチング蓋目詰り、コンクリート蓋損傷	☒ 異常なし ☐		
	防災調節池	流入管損傷	☒ 異常なし ☐		
		防災調節池側面の浸食	☒ 異常なし ☐		
		放流口のひび	☒ 異常なし ☐		
		防災調節池堰堤の浸食、崩壊	☒ 異常なし ☐		
遮水工	シート保護マット表面	異常な伸び	☒ 異常なし ☐		
		膨らみ、へこみ、つっぱり、剥がれ	☒ 異常なし ☐		
		接合部の剥がれ、口あき	☒ 異常なし ☐		
		押し出し(浮き上がり)	☒ 異常なし ☐		
		穴あき、引っ掻き傷、引き裂き傷	☒ 異常なし ☐		
		雑草の生育	☒ 異常なし ☐		
	シート固定工	亀裂・クラック	☒ 異常なし ☐		
		持ち上がり、陥没、傾斜、移動	☒ 異常なし ☐		
		遮水シートや周辺地盤との間に隙間	☒ 異常なし ☐		
		シート固定工から遮水シートの抜け	☒ 異常なし ☐		
	キャッピングシート	破損、隙間	☒ 異常なし ☐		

対象施設		管理項目	評価	状況	対応
漏水検知システム (2期埋立地)	漏水検知システム	漏水管理	☒ 異常なし ☐ _____		
		動作確認	☐ 異常なし ☐ _____		
	地下水管理	地下水水質 (電気伝導率及びpH測定)	☒ 異常なし ☐ _____		
		地下水集排水管 の観測人孔	地下水水質 (環境基準項目等)	☒ 異常なし ☐ _____	
浸出水集排水施設	豎管、ガス抜き管	亀裂、変形	☒ 異常なし ☐ _____		
		埋立ガス	☐ 異常なし ☐ _____		
浸出水処理施設		処理槽内の状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		処理槽内の機器	☒ 異常なし ☐ _____		
		電気・計装設備	☒ 異常なし ☐ _____		
		機器メーカーによる点検	☐ 異常なし ☐ _____		
		各所配管の防凍処置	☒ 異常なし ☐ _____		
トラックスケール		計量機器作業状態	☒ 異常なし ☐ _____		
		計量器	☐ 異常なし ☐ _____		
洗車設備	洗車水槽	水槽の水位、排水、 沈殿槽の状況、給水設備状況	☒ 異常なし ☐ _____		
	高圧洗浄機	高圧洗浄機作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
道路	搬入道路 場内道路	清掃状況(路面の土砂堆積等)	☒ 【AM】異常なし ☐ _____ ☒ 【PM】異常なし ☐ _____		
		路面変状(沈下、陥没、亀裂)	☒ 異常なし ☐ _____		
		ガードレールの損傷	☒ 異常なし ☐ _____		
門扉設備		動作確認、破損、汚れ等	☒ 異常なし ☐ _____		
飛散防止設備		ネットフェンス、シート	☒ 異常なし ☐ _____		
給水設備		給水設備作動状況	☒ 異常なし ☐ _____		
電気・通信設備		配線・ケーブルの状況	☒ 異常なし ☐ _____		
		高圧受電 電気保安全管理	☒ 異常なし ☐ _____		

【2026年9月 各点検実施日】
日常点検:施設稼働日に毎日
週次点検:毎週月曜日(7日、14日、21日、28日)
月次点検:最終週次点検日(28日)