

令和 7 年度特定廃棄物埋立処分施設 における福島県の実施について

令和 7 年10月 9 日
福島県生活環境部
中間貯蔵・除染対策課

1 状況確認

○目的

- ◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する

○確認内容

- ◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準の適合状況
- ◆施設の管理方法や環境モニタリング計画を定めた埋立処分実施要綱(案)(環境省策定)の遵守状況



埋立地上流側区画



埋立地下流側区画



処分場立札の状況
(5月22日時点)

確認日	確認者	確認方法	確認項目	確認場所
5月22日	福島県 富岡町 楢葉町	●現地での目視確認 ●書類確認	●特定廃棄物の飛散流出防止対策(覆土等) ●施設の維持管理状況 ●施設の点検記録 ●環境省のモニタリング結果	●埋立地(上流・下流) ●廃棄物詰替施設 ●浸出水処理施設

*1：令和7年度は今後、11月頃に1回実施予定

*2：令和7年度より立地町と連携して開催することとした

○結果(10月9日時点)

- ◆関係法令等に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されていることを確認した

※処分場立札の連絡先の表示が劣化して見えづらくなっていたため、改善するよう求めた

2 環境モニタリング

○目的

- ◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する

○調査内容

- ◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準
(放流水の水質基準)の適合状況
- ◆埋立処分実施要綱(案)で定める項目

調査日	調査者	調査項目	結果
5月22日	福島県立会のもと、 委託業者により試料 採取及び測定を実施	①空間線量率 ②放射能濃度 (大気浮遊じん、浸出水原水、処理水、 放流水、地下水、河川水) ③放射能濃度(河川底質) ④有害物質等(処理水、放流水、地下水) ⑤ふっ素及びほう素濃度(河川水)	①変化なし ②不検出 ③変化なし ④基準超過なし ⑤基準超過なし



空間線量率の測定



放流水の採取

*1：令和7年度は今後、10月頃に1回実施予定

○結果(10月9日時点)

- ◆関係法令等に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されていることを確認した