資料３

令和８年度特定廃棄物埋立処分施設における福島県の取組について

令和８年10月15日

福島県生活環境部

中間貯蔵・除染対策課

1　状況確認

○目的

◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する

○確認内容


◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準の適合状況

◆施設の管理方法や環境モニタリング計画を定めた埋立処分実施要綱(案)(環境省策定)の遵守状況

確認日	確認者	確認方法	確認項目	確認場所
8月24日	福島県 富岡町 楢葉町	●現地での目視確認 ●書類確認	●特定廃棄物の飛散流出防止対策(覆土等) ●施設の維持管理状況 ●施設の点検記録 ●環境省のモニタリング結果	●埋立地(上流・下流) ●廃棄物詰替施設 ●浸出水処理施設

○結果（10月15日時点）

◆関係法令等に基づき、施設が適正に運営されていることを確認した



埋立地の様子
（埋立地上流側区画）



詰替後の地盤改良用収納容器
（廃棄物詰替施設）



処理水(左)と浸出水原水(右)
（浸出水処理施設）

2　環境モニタリング

○目的

◆安全協定に基づき、施設の周辺地域の安全が確保されているか確認する

○調査内容

◆放射性物質汚染対処特措法に基づく埋立処分基準(放流水の水質基準)の適合状況

◆埋立処分実施要綱(案)で定める項目

調査日	調査者	調査項目	結果
5月26日	福島県	①空間線量率	①変化なし
		②放射能濃度 （大気浮遊じん、浸出水原水、処理水、放流水、地下水、河川水）	②不検出
		③放射能濃度（河川底質）	③変化なし
		④有害物質等（処理水、放流水、地下水）	④基準超過なし
		⑤ふっ素及びほう素濃度（河川水）	⑤基準超過なし



空間線量率の測定
（埋立地上流側）



放流水の採取
（放流水調査地点）

○結果（10月15日時点）

◆これまでの結果と同程度であり、周辺環境への影響は確認されなかった